Istruzioni per l'uso

2FC4...-1ST | 2FC4...-1PB | 2FC4...-1PN | 2FC4...-1SC | 2FC4...-1CB



















Indice



noramica delle dimensioni	4
guardo alle presenti istruzioni	5
onservazione della documentazione	5
piegazione dei simboli e dei concetti	5
riazioni rispetto all'ultima versione	6
ocumentazione di riferimento	6
curezza e responsabilità	7
-	7
	7
	7
	8
essa in servizio	9
nzionamento	10
anutenzione e Ispezione	10
parazioni	11
nontaggio e smaltimento	12
so conforme	12
ualifica e addestramento del personale	12
chieste al gestore	13
entificazione del prodotto	14
	14
escrizione del convertitore di frequenza	14
arcatura di conformità CE	14
stallazione	15
	15
	15
	15
sizione di istallazione del convertitore di frequenza integrato al	
otore	16
rsioni di collegamento di base	16
	17
	17
	18
·	18
	18
	20
	22
	23
	24
=	24
<u> </u>	25
	26
	26
	27
	30
_	30
	30
_	31
	3 1
•	32
	33
	34
	inservazione della documentazione iegazione dei simboli e dei concetti irriazioni rispetto all'ultima versione coumentazione di riferimento courezza e responsabilità iegazione delle avvertenze courezza comazioni generali casporto e conservazione conservazioni contentaggio e smaltimento con conforme conservazione conservazi






6.4.1 6.4.2	Messa in funzione del convertitore di frequenza integrato	34
	a parete e sostituzione	34
7	Parametri	36
7.1	Precauzioni relative ai parametri	36
7.2	Informazioni generali sui parametri	36
7.2.1	Spiegazione delle modalità operative	36
7.2.2	Elaborazione delle tabelle dei parametri	38
7.3	Parametro applicazione	39
7.3.1	Parametro di base	39
7.3.2	Frequenza fissa	43
7.3.3	Mop	44
7.3.4	Controllore PID	45
7.3.5	Ingressi analogici	46
7.3.6	Ingressi digitali	48
7.3.7	Uscita analogica	49
7.3.8	Uscite digitali	50
7.3.9	Relè	51
7.3.10	Guasto esterno	52
7.3.11	Limite della corrente motore	53
7.3.12	Rilevazione del blocco	53
7.4	Parametri di prestazione	54
7.4.1	Dati motore	54
7.4.2	2T	56
7.4.3	Frequenza di accensione	57
7.4.4	Dati regolatore	57
7.4.5	Caratteristica quadratica	59
7.4.6	Dati di controllo motore sincrono	59
7.4.7	Bus di campo	60
8	Rilevazione guasto e riparazione	61
8.1	Rappresentazione del codice lampeggio del LED per la rilevazio-	
8.2	ne guasti Elenco errori ed errori di sistema	61 62
9	Dati tecnici	64
9.1	Caratteristiche generali	64
9.2	Declassamento della potenza in uscita	65
9.2.1	Declassamento mediante l'aumento della temperatura ambiente .	65
9.2.2	Declassamento dovuto all'altitudine dell'impiego	66
9.2.3	Declassamento dovuto alla frequenza di clock	67
10	Accessori opzionali	68
10.1	Piastre di adattamento	68
10.2	Unità di controllo manuale MMI incluso cavo di collegamento	
10.2	RJ11 (3 m) sul connettore M12	70
10.3	Cavo di comunicazione PC, tipo USB sul connettore M12 (con-	
10.0	vertitore RS485/RS232 integrato)	70
11	Autorizzazioni, direttive e norme	71
11.1	Classi limite CEM	71
11.2	Classificazione in conformità IEC/EN 61800-3	71
11.3	Normative e direttive	71
11.4	Autorizzazione UL	72
11.4.1	UL Specification (English version)	72
11 / 2	Homologation CL (Version en française)	75

1

Panoramica delle dimensioni





Disegni quotati

I convertitori di frequenza sono disponibili nei seguenti valori di potenza e secondo le suddette denominazioni delle dimensioni.

Dimensioni

Denominazione dimensioni CONVERTITORE DI FRE- QUENZA integrato al moto- re	MA	МВ	МС	MD
Potenza motore consigliata [kW]	1,5	2,2 / 3,0 / 4,0	5,5 / 7,5	11,0 / 15,0 / 18,5 / 22,0
Dimensioni [L x B x H in mm]	233 x 153 x 120	270 x 189 x 140	307 x 223 x 181	414 x 294 x 232



2.1 Conservazione della documentazione

Conservare la presente documentazione e i documenti di riferimento in buone condizioni affinché siano disponibili in caso di necessità.

Le presenti istruzioni devono essere consegnate al gestore dell'impianto affinché siano disponibili in caso di necessità.

2.2 Spiegazione dei simboli e dei concetti

In queste istruzioni vengono utilizzati simboli e concetti con il seguente significato.

Simbolo	Spiegazione	
!	Requisito, presupposto	
1	Istruzioni di comportamento, azione singola	
1 2 3	Istruzioni di comportamento, azioni multiple	
✓	Risultato	
[→ 54]	Riferimenti incrociati con indicazione numero di pagina	
i	Informazioni aggiuntive, suggerimenti	
	Freccia senso di rotazione	
	Freccia senso di trasporto	
	Segnale di avvertenza generale (segnale il pericolo di lesioni)	
A	Segnale di tensione elettrica	
	Segnale di superfici roventi	
**	Disattivare prima delle operazioni di manutenzione e riparazione	
	Osservare le istruzioni	
	Utilizzare protezione per i piedi	
	Utilizzare guanti di protezione	
	Utilizzare protezione per gli occhi	
	Utilizzare copricapo protettivo	
	Utilizzare protettore auricolare	
	Messa a terra prima dell'uso	

2

Riguardo alle presenti istruzioni



Termine	Spiegazione	
Impianto	Parte a cura del gestore in cui viene incorporata la pompa del vuoto/compressore.	
Pompa del vuo- to/compressore	Dispositivo pronto per il collegamento per la produzione di vuoto o di sovrapressione. La pompa del vuoto/compressore è composta dal compressore e dal motore e, se necessario, ulteriori allegati.	
Motore	Motore asincrono per l'azionamento della pompa del vuoto/del compressore.	
Gruppo compressore	Componente meccanica della pompa del vuoto/compressore senza motore.	
Ambiente di montaggio	Luogo in cui la pompa del vuoto/compressore viene montata e fatta funzionare (può essere diverso dall'ambiente di aspirazione).	
Convertitore di frequenza	Dispositivo per la regolazione di velocità della pompa del vuoto/del compressore. Il convertitore di frequenza può essere montato vicino al motore (installazione a parete) o integrato sulla pompa del vuoto/compressore.	

2.3 Variazioni rispetto all'ultima versione

Modifiche rispetto all'ultima versione 05.2014

- 7.3.1 Parametro di base:
 Parametro: 1.054; 1.131; 1.132; 1.150
- 7.3.3 Potenziometro motore: Parametro: 2.150
- 7.3.8 Uscite digitali: Parametro: 4.150/4.107
- 7.3.9 Relè: Parametro 4.190/4.210
- 7.3.10 Errore esterno: Parametro: 5.010/5.011
- 7.3.12 Rilevazione del blocco: Parametro: 5.090
- 7.4.7 Bus di campo (NUOVO)
- 8.1 Una rappresentazione del codice lampeggio del LED per la rilevazione quasti
- 9.1 Caratteristiche generali
- 11.4 Autorizzazione UL

2.4 Documentazione di riferimento

Tutti i documenti che spiegano il funzionamento del convertitore di frequenza così come le istruzioni delle parti accessorie impiegate.

Numero di documento Scopo

_	Istruzioni per l'uso della pompa del vuoto/compressore
610.00260.60.010 *	Manuale d'uso 2FC41PB O
610.00260.60.020 *	Manuale d'uso 2FC41PN O
610.00260.60.030 *	Manuale d'uso 2FC41SC O
610.00260.60.040 *	Manuale d'uso 2FC41CB
610.00260.60.600 *	Manuale d'uso unità di controllo manuale MMI

^{*} a seconda del modello in opzione o come accessorio

È possibile scaricare i file 3D (.stp) del convertitore di frequenza e piastre di adattamento su www.gd-elmorietschle.com.

Per la parametrizzazione del convertitore di frequenza è possibile scaricare la descrizione dei parametri su www.gd-elmorietschle.com. Nella documentazione da scaricare si trovano anche tutte le informazioni necessarie alla corretta parametrizzazione. Il produttore non è responsabile de eventuali lesioni dovute all'inosservanza del presente manuale e della documentazione [→ 6] vigente.

3.1 Spiegazione delle avvertenze

Avvertimento	Spiegazione
⚠ PERICOLO	Pericolo di morte o di lesioni gravi in caso di inosservanza delle misure necessarie.
△ AVVERTENZA	Pericolo di morte o lesioni gravi in caso di inosservanza delle misure necessarie
△ ATTENZIONE	Pericolo di lesioni lievi in caso di inosservanza delle misure necessarie
AVVISO	Pericolo di danni ai materiali in caso di inosservanza delle misure necessarie.

3.2 Sicurezza

Le seguenti avvertenze, precauzioni e istruzioni sono previste per la propria sicurezza e per evitare danni al convertitore di frequenza e ai componenti ad esso legati. Nel presente capitolo vengono esposte le avvertenze e istruzioni generalmente valide per il maneggio dei convertitori di frequenza. Le informazioni sono divise in Informazioni generali, Trasporto e stoccaggio, Messa in servizio, Funzionamento e Smontaggio e smaltimento.

All'inizio di ciascun capitolo sono riportate avvertenze e istruzioni per attività specifiche, le quali sono ripetute o integrate nella sezione "Punti critici" all'interno dello stesso capitolo.

Si prega di leggere attentamente le presenti informazioni per la propria sicurezza e per garantire una maggiore durata della vita utile del convertitore di frequenza e degli apparecchi ad esso legati.

3.2.1 Informazioni generali



AVVERTENZA

Il presente convertitore di frequenza presenta tensioni e parti meccaniche rotanti pericolose.

La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni contenute nel presente manuale d'uso possono provocare danni mortali, lesioni gravi a persone o cose.

① Può lavorare al convertitore di frequenza solo personale qualificato. Tale personale deve essere a conoscenza di tutte le avvertenze di sicurezza e le misure legate all'installazione, il funzionamento e la manutenzione del convertitore, contenute nel presente manuale. Per il corretto e sicuro funzionamento del convertitore di frequenza è imprescindibile garantirne il trasporto adeguato e la corretta installazione, uso e manutenzione.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio o di scossa elettrica!

L'utilizzo non consono, la realizzazione di modifiche e l'utilizzo di parti di ricambio o allegati non consentiti o consigliati dal produttore del convertitore di frequenza possono essere causa di incendi, scosse elettriche e danni fisici.

① Il dissipatore di calore del convertitore di frequenza e del motore possono riscaldarsi fino a temperature superiori a **70°C** [158°F]. Durante il montaggio adottare una distanza sufficiente dai componenti adiacenti. Prima dei lavori al convertitore di frequenza o al motore, aspettare un tempo di raffreddamento sufficiente. Se necessario, installare una protezione da contatto.

3

Sicurezza e responsabilità



AVVISO

Il funzionamento del convertitore di frequenza è esente da pericoli solo se sono rispettate le condizioni ambientali prescritte, vedere Condizioni ambientali adeguate [→ 15].

AVVISO

Conservare il presente manuale in prossimità del'apparecchio in un luogo facilmente accessibile e lasciare a disposizione di tutti gli utenti addetti.

AVVISO

Prima dell'installazione e messa in servizio leggere attentamente le presenti istruzioni e avvertenze di sicurezza, incluso tutti i segnali di avvertimento presenti sul dispositivo. Verificare che i segnali di avvertimento siano sempre leggibili in caso necessario sostituire i segnali danneggiati o mancanti.

3.2.2 Trasporto e conservazione

AVVISO

Rischio di danni al convertitore di freguenza!

La mancata osservanza delle istruzioni può danneggiare il convertitore di frequenza e causare una messa in funzione non corretta, in quest'ultimo caso il convertitore può risultare completamente distrutto.

- ① Per il corretto e sicuro funzionamento del convertitore di frequenza sono fondamentali la corretta conservazione, installazione, montaggio, uso e manutenzione dello stesso.
 - Durante il trasporto e la conservazione, proteggere il convertitore di frequenza da urti meccanici e oscillazioni. Proteggere inoltre da temperature inadeguate (vedere Dati tecnici [→ 64])

3.2.3 Messa in servizio



⚠ PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica!

La mancata osservanza delle avvertenze comporta un rischio di gravi lesioni fisiche o danni materiali ingenti.

- 1. Sono consentiti solo collegamenti a rete cablati. Il dispositivo deve essere messo a terra (DIN EN 61140; VDE 0140-1).
- 2. I convertitori di frequenza possono presentare una corrente di contatto > 3,5mA Secondo la norma DIN EN 61800-5-1, capitolo 4.3.5.5.2 un conduttore di protezione supplementare deve essere installato con la stessa sezione del conduttore di protezione originale. La possibilità di collegare un secondo conduttore di protezione si trova sotto la linea di alimentazione (simbolo di terra) all'esterno del dispositivo. Una vite M6x15 adatta al collegamento (coppia 4,0 Nm [2.95 ft lbs]) è in dotazione con le piastre di adattamento.
- 3. Per l'utilizzo del convertitore di frequenza con corrente trifase non sono ammessi, per la protezione contro i contatti diretti e indiretti, i tradizionali interruttori di protezione da correnti di guasto del tipo A, anche detti RCD (residual current-operated protective device). Secondo la normativa DIN VDE 0160, paragrafo 5.5.2 e secondo la EN 50178, paragrafo 5.2.11.1, l'interruttore di protezione da corrente di guasto deve essere del tipo sensibile a tutte le correnti (RCD di tipo B).
- I seguenti morsetti possono trovarsi a tensioni pericolose anche a motore fermo:
 - ✓ morsetti di collegamento rete X1: L1, L2, L3
 - ✓ morsetti di collegamento motore X2: U, V, W

9/78

- √ morsetti di collegamento X6, X7: Relè contatti relè 1 e 2
- ✓ morsetti di collegamento PTC T1/T2
- 5. Quando si utilizzano diversi livelli di tensione (ad. es. +24V/230V) evitare attraversamenti di linea! Inoltre l'utente deve garantire che siano osservate le prescrizioni vigenti (ad es. isolamento doppio o rinforzato secondo la norma DIN EN 61800-5-1).
- 6. Il convertitore di frequenza contiene gruppi sensibili alle scariche elettrostatiche. Questi gruppi di componenti possono essere distrutti da un uso non consono, durante il lavoro a tali gruppi è necessario osservare le misure preventive contro le cariche elettrostatiche.



3.2.4 Funzionamento



A PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica o di riavvio dei motori!

La mancata osservanza delle avvertenze comporta un rischio di gravi lesioni fisiche o danni materiali ingenti.

- ① Osservare le seguenti istruzioni di funzionamento:
 - ✓ Il convertitore di frequenza funziona ad alte tensioni.
 - Durante il funzionamento di apparecchiature elettriche, alcune delle loro parti conducono tensione pericolosa.
 - ✓ I dispositivi di arresto di emergenza devono rimanere funzionanti in tutte le modalità operative della centralina, in conformità della norma EN 60204-1:2006. Il ripristino del dispositivo di arresto di emergenza non dovrà portare ad avvio incontrollato o non definito.
 - Per garantire la separazione sicura dalla rete è necessario scollegare l'alimentazione elettrica del convertitore di frequenza in modo sincrono e su tutti i poli.
 - ✓ Per dispositivi con alimentazione monofase e per il BG D (da 11 a 22kW) è necessario rispettare almeno 1-2 minuti di pausa tra connessioni alla rete successive.
 - Specifiche impostazioni dei parametri possono far sì che il convertitore di frequenza si rimetta in funzione automaticamente in seguito a un interruzione della tensione di alimentazione.

AVVISO

Rischio di danni al convertitore di frequenza!

La mancata osservanza delle istruzioni può danneggiare il convertitore di frequenza e causare una messa in funzione non corretta, in quest'ultimo caso il convertitore può risultare completamente distrutto.

- 1. Osservare le seguenti istruzioni di funzionamento:
- 2. Per il funzionamento della protezione contro il sovraccarico i parametri del motore devono essere correttamente configurati.
- 3. Assicurare la protezione contro il sovraccarico tramite PTC. Il regolatore di frequenza offre in aggiunta una protezione motore interna. Al riguardo, vedere i parametri 33.100 e 33.101. La I²T è OFF per default e deve essere attivata per il funzionamento senza PTC.
- 4. Il convertitore di frequenza non può essere utilizzato come dispositivo di spegnimento di emergenza (vedere EN 60204-1:2006).

3.2.5 Manutenzione e Ispezione

La manutenzione e ispezione del convertitore di frequenza può essere eseguita esclusivamente da personale elettrotecnico qualificato e autorizzato. Modifiche al hardware o software, che non siano esplicitamente indicate nel presente manuale, possono essere introdotte solo da produttore.

Pulizia del convertitore di frequenza

Se utilizzati in modo corretto i convertitori di frequenza non richiedono manutenzione. In condizioni di aria contenente polveri pulire regolarmente le alette di raffreddamento del motore e del convertitore di frequenza. Per dispositivi dotati di ventilatori integrati (optional nei BG C, di serie nei BG D) si consiglia di effettuare la pulizia con aria compressa.

Misurare la resistenza di isolamento alla console di comando


Non è consentita la prova di isolamento ai morsetti di ingresso della scheda del circuito di controllo.

Misurare la resistenza di isolamento all'unità di potenza

Durante il test seriale l'unità di potenza del convertitore di frequenza viene testata con 1,9kV.

Se nell'ambito di un test di sistema risulta necessaria la misurazione di una resistenza di isolamento, per l'esecuzione è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- il test di isolamento può essere eseguito solo per l'unità di potenza,
- per evitare alte tensioni non consentite, prima di eseguire il test devono essere scollegate tutte le linee di collegamento del convertitore di frequenza,
- deve essere impiegato un apparecchio per test di isolamento 500V cc



Test di isolamento all'unità di potenza

Prova di pressione al CONVERTITORE DI FREQUENZA

Non è consentita la prova di pressione al convertitore di frequenza.

3.2.6 Riparazioni



⚠ PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica!

La mancata osservanza delle avvertenze comporta un rischio di gravi lesioni fisiche o danni materiali ingenti.

① Quando il convertitore di frequenza è scollegato dalla tensione di alimentazione, evitare il contatto immediato con i componenti e collegamenti sotto tensione dato che i condensatori potrebbero essere ancora carichi.

AVVISO

Rischio di danni al convertitore di frequenza!

La mancata osservanza delle istruzioni può danneggiare il convertitore di frequenza e causare una messa in funzione non corretta, in quest'ultimo caso il convertitore può risultare completamente distrutto.

① Le riparazioni del convertitore di frequenza possono essere eseguite solo dal produttore.



3.2.7 Smontaggio e smaltimento

Giunti con molle di richiamo e raccordi a vite che possono essere allentati consentono lo smontaggio del convertitore di frequenza nelle sue parti singole. che possono così essere riciclati. Per lo smaltimento si prega di osservare le regolamentazioni locali.

I gruppi costruttivi composti da componenti elettronici non devono essere smaltiti come residui generici, ma vanno raccolti separatamente con le apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo la legislazione vigente.

3.3 Uso conforme

Per l'installazione in macchine è vietata la messa in funzione del convertitore di frequenza (vale a dire l'avviamento del funzionamento) finché non si verifica che l'apparecchio è conforme alla direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine); deve essere osservata la norma EN 60204-1:2006.

La messa in funzione (l'avviamento del funzionamento) è consentito solo in conformità della direttiva CE 2004/108/CE (direttiva CEM).

Per il seguente convertitore di frequenza sono da applicare le norme armonizzate della serie EN 50178:1997 e EN 60439-1/A1:2004.

Il presente convertitore di frequenza non può essere messo in funzione in zone a rischio di esplosione!

Le riparazioni possono essere eseguite solo presso le apposite officine riparazioni autorizzate. Interventi arbitrari o manomissioni possono portare alla morte, lesioni gravi o danni materiali. Questi casi non sono coperti dalla garanzia del produttore.

Non sono consentiti carichi meccanici esterni, quali ad es. l'accesso dell'allog-giamento!

L'utilizzo del dispositivo di azionamento in apparecchiature fisse corrisponde a condizioni ambientali eccezionali ed è consentito solo in conformità con le norme e le direttive vigenti locali.

3.4 Qualifica e addestramento del personale



Prima di entrare in servizio, ogni persona che deve lavorare sulla 2FC4 è tenuta a leggere e comprendere il presente manuale e la documentazione di riferimento [→ 6].

Il personale da formare ha la facoltà di intervenire sul 2FC4 solo sotto la sorveglianza di personale in possesso delle **adeguate conoscenze**.

I lavori indicati nel presente manuale possono essere effettuati solo dal personale specializzato in possesso delle seguenti conoscenze:

Ai fini del presente manuale operativo e delle etichette dei prodotti, per personale qualificato si intende il personale elettrotecnico dotato di una profonda conoscenza dei lavori di installazione, messa in servizio e di funzionamento del convertitore di frequenza, che conosce i pericoli ad esso legati e che, grazie alla propria formazione specialistica, è a conoscenza delle norme e dei regolamenti sulle necessarie competenze.

3.5 Richieste al gestore

I dispositivi elettronici sono fondamentalmente dispositivi che non hanno sicurezza intrinseca. L'installatore o il gestore della macchina o sistema è il responsabile di riportare il comando a uno stato di sicurezza, in caso di guasto.

Nella normativa DIN EN 60204-1; VDE 0113-1:2007-06 "Sicurezza delle macchine", nel capitolo "Equipaggiamento elettrico delle macchine" sono riportati i requisiti di sicurezza per i comandi elettrici. Sono requisiti utili per la sicurezza delle persone e delle macchine e per garantire a lungo la funzionalità della macchina o impianto e devono, per questo, essere rispettati in ogni momento.

La funzione di un dispositivo di spegnimento di emergenza non deve necessariamente interrompere l'alimentazione del comando. Per la prevenzione di pericoli può essere utile mantenere le singole unità in funzionamento o avviare specifiche procedure di sicurezza. L'esecuzione della misura di arresto di emergenza viene giudicata mediante una valutazione dei rischi della macchina o impianto, compreso l'equipaggiamento elettrico, e determinata con la selezione della categoria di circuito, secondo la normativa DIN EN 13849, "Sicurezza delle macchine - Componenti relativi alla sicurezza dei sistemi di controllo".

Il gestore garantisce che:


- Tutti i lavori al 2FC4 siano eseguiti da:
 - Personale in possesso della necessaria Qualifica e addestramento del personale [→ 12]
 - Personale che abbia debitamente letto il presente manuale e tutta la documentazione [→ 6] vigente
- gli incarichi, la competenza e la sorveglianza siano regolati dal personale specializzato.
- il contenuto delle presenti istruzioni e di quelle di riferimento sia sempre disponibile in loco per il personale specializzato.
- vengano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza vigenti nel luogo di installazione e specifiche per l'impianto, come ad esempio:
 - norme di protezione dagli incidenti,
 - disposizioni in materia di sicurezza e di funzionamento,
 - norme delle imprese di smaltimento,
 - norme e leggi
- che siano esclusi rischi causati dall'energia elettrica.

4

Identificazione del prodotto



4.1 Descrizione modello



Descrizione articolo

- 1 **2FC** = Convertitore di frequenza
- 4 Forma di montaggio:1 = convertitore di frequenza integrato
- 2 Tensione di collegamento: **4** = 400 V -15% — 480 V +10%
- 5 Versione: ST = Standard PB = Profibus PB = Profinet SC = Sercos III CB = CANopen

3 Potenza:

152 = 1,5 kW 222 = 2,2 kW 302 = 3,0 kW 402 = 4,0 kW 552 = 5.5 kW

752 = 7.5 kW

6 riservato: **0** = Standard

4.2 Descrizione del convertitore di frequenza

Il presente convertitore di frequenza è un dispositivo per la regolazione di velocità di motori a corrente alternata trifase.

Il convertitore di frequenza può essere impiegato con configurazione a motore integrato (con piastra di adattamento standard) o vicino al motore (con piastra di adattamento montata a parete).

Le temperature ambiente consentite, indicate nella documentazione tecnica, si riferiscono all'utilizzo a carico nominale. In molti casi di utilizzo, in seguito a un'accurata analisi tecnica, possono essere consentite temperature più alte, le quali devono essere concesse dal produttore in base ai singoli casi.

4.3 Marcatura di conformità CE

Mediante la marcatura di conformità CE confermiamo, in quanto produttori del dispositivo, che il convertitore di frequenza soddisfa i requisiti fondamentali richiesti dalle seguenti direttive:

- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (direttiva 2004/108/CE)
- Direttiva sulla bassa tensione (Direttiva 2006/95/CE)

Il certificato di conformità è disponibile per essere scaricato sul sito www.gd-elmorietschle.com.



5.1 Istruzioni di sicurezza per il montaggio

AVVERTENZA

- 1. L'installazione può essere eseguita solamente da personale qualificato e debitamente formato nella configurazione, installazione, messa in servizio e funzionamento del prodotto. L'esecuzione di lavori al convertitore di frequenza da parte di personale non qualificato o l'inadempienza delle norme di sicurezza comportano il rischio di gravi lesioni fisiche o danni materiali.
- 2. Il dispositivo deve essere messo a terra secondo le norme EN 61140, NEC e altre norme pertinenti. I collegamenti a rete devono essere cablati.

5.2 Requisiti per l'installazione

5.2.1 Condizioni ambientali adeguate

Condizioni ambiente

Altezza della posizione di installazione:	Fino a 1000 m s.l.m Livello del mare [3280 ft above NHN] / oltre 1000 m [3280 ft] con potenza ridotta (1% per 100 m [328 ft]) max. 2000 m [6560 ft], vedere
Temperatura ambiente:	da -25°C [-13°F] a +50°C [122°F] (possibilità di diverse temperature ambientali a seconda dei casi), vedere
Umidità dell'aria relativa:	≤ 96%, non ammessa condensa
Resistenza alle vibrazioni e agli urti:	EN 60068-2-6 livello di prova di immunità 2 (vibrazioni per trasporto) EN 60068-2-27 (prova d'urto verticale) 2200 Hz per vibrazioni sinusoidali
Compatibilità elettromagnetica:	resistente ai disturbi secondo EN 61800-3
Raffreddamento:	Raffreddamento di superficie: dimensioni da A a C: convezione naturale; dimensioni D: con ventole integrate

- ! Assicurarsi che la versione dell'alloggiamento (classe di protezione) sia adatta all'ambiente operativo:
- Verificare che la guarnizione tra il motore e la piastra di adattamento sia inserita correttamente.
- 2. Isolare tutti i pressacavi non utilizzati.
- Controllare che il coperchio del convertitore di frequenza sia chiuso e saldamente avvitato.

È possibile eseguire una verniciatura successiva del convertitore di frequenza, per farlo è necessario verificare prima la compatibilità della vernice con i materiali! La non osservanza di tale indicazioni può provocare a lungo termine la perdita della classe di protezione (soprattutto per le guarnizioni e guide luci)! Il convertitore di frequenza è in dotazione nel colore RAL 9005 (nero).


In caso di smontaggio dei circuiti stampati (anche se per verniciatura o per il rivestimento di parti dell'alloggiamento) la garanzia sarà invalidata!

Per ragioni di compatibilità elettromagnetica e di messa a terra, mantenere i punti di fissaggio e le superfici di tenuta prive di vernice.




5.2.2 Posizione di istallazione del convertitore di frequenza integrato al motore

① Assicurarsi che il motore con convertitore di frequenza integrato sia montato e fatto funzionare solo secondo l'orientamento mostrato nell'immagine seguente.



Posizione di montaggio del motore/tenuta a regola d'arte

5.2.3 Versioni di collegamento di base



Circuito a stella o a triangolo nei convertitori di frequenza integrati

AVVISO

Rischio di danni al convertitore di frequenza!

Per il collegamento del convertitore di frequenza seguire assolutamente la corretta sequenza di fase o il motore subirà un sovraccarico.

① Nel collegamento del motore prestare attenzione alla corretta sequenza di fase.

Con il materiale di montaggio accluso possono essere installati anche i manicotti terminali e i capicorda. Le possibilità di collegamento sono indicate nella figura 4.



Le estremità dei cavi aperte non utilizzate, nella morsettiera del motore devono essere isolate.

Quando viene impiegato un PTC o Klixon è necessario rimuovere il ponticello a pettine che si trova nella condizione di consegna del terminale di connessione per il PTC.

La sezione trasversale del sistema di alimentazione elettrica deve essere posata secondo il tipo di installazione e la corrente massima consentita. La protezione della linea di alimentazione deve essere garantita dal personale della messa in servizio.

5.2.4 Protezione da cortocircuito e cortocircuito a terra

Il convertitore di frequenza è dotato di una protezione interna da cortocircuito e cortocircuito a terra

5.2.5 Istruzioni per il collegamento

I collegamenti di controllo della carta applicazione si trovano all'interno del convertitore di frequenza.

Il collegamento può variare a seconda della versione.

Morsetti: Connettore terminale di plug-in con pulsante

(Cacciavite slot, ampiezza max. 2,5 mm [0.098 in])

Sezione trasversale del da 0,5 a 1,5 mm² (0.02 – 0.06 in²), cavo: a filo unico, da AWG 20 a AWG 14

Sezione trasversale del da 0.75 a 1.5 mm² (0.03 – 0.06 in²). a filo sottile, da AWG 18 a AWG 14 Sezione trasversale del da 0,5 a 1,0 mm² (0.02 – 0.04 in²),

cavo: a filo sottile

(terminali a bussola con o senza collare in plastica)

Lunghezza di spelatuda 9 a 10 mm (0.35 – 0.40 in)

ra:

I morsetti del sistema di alimentazione elettrica si trovano all'interno del convertitore di frequenza. Il convertitore di frequenza è attrezzato di morsetti per il collegamento di una resistenza di frenatura.

Il collegamento può variare a seconda della versione.

Si consigliano terminali a bussola con collare in plastica e resistenza aerodinamica.

Morsetti: Connessione a molla(Cacciavite slot, ampiezza max.

2,5 mm [0.098 in])

Sezione trasversale del rigido da 0,2 a 10 mm², (0.008 – 0.4 in²) cavo: flessibile da 0,2 a 6 mm² (0.008 – 0.24 in²)

Sezione trasversale del da 0.25 a 6 mm² (0.01 – 0.24 in²)

cavo: (terminali a bussola senza collare in plastica)

Sezione trasversale del da 0,25 a 4 mm² (0.01 – 0.16 in²)

(terminali a bussola con collare in plastica) cavo:

Sezione trasversale del da 0,25 a 1,5 mm² (– 0.06 in²) per 2 cavi con sezione

cavo: trasversale identica

(terminali a bussola gemelli con collare in plastica)

Sezione trasversale del da AWG 24 a AWG 8

cavo:

Lunghezza di spelatu-

15 mm [15,24 mm]

Temperatura di monda +5°C a +100°C [41 - 212°F]

taggio:



5.2.6 Evitare interferenze elettromagnetiche

Per il circuito di comando utilizzare, se possibile, cavi schermati. Collocare lo schermo all'estremità del cavo impiegando la dovuta attenzione ed evitando che i conduttori siano portati per lunghi tratti in modo non schermato.

La schermatura dei valori nominali analogici deve essere collocata solamente su un lato del convertitore di frequenza.

Fissare i cavi di comando sempre lontano dai cavi di alimentazione, per farlo è possibile utilizzare canaline separate. In caso di attraversamenti di linea rispettare, laddove possibile, un angolo di 90°.

Attuatori a monte, quali protezioni e bobina del freno, o attuatori che vengono innestati tramite le uscite del convertitore di frequenza devono essere soppressi. Per i contattori AC si offrono circuiti RC, per i contattori in corrente continua sono normalmente utilizzati diodi di ricircolo o varistori. Questi elementi contro le interferenze sono montati direttamente alle bobine dei contattori. Di norma l'alimentazione destinata a un freno meccanico non deve essere condotta nello stesso cavo!


I collegamenti di alimentazione tra il convertitore di frequenza e il motore vanno di norma impiegati in una versione schermata o armata, la schermatura deve essere collegata a terra su entrambe le estremità! Si consiglia l'impiego di pressacavi CEM. Non sono offerti in dotazione.

5.3 Installazione del convertitore di frequenza integrato al motore

5.3.1 Installazione meccanica delle dimensioni A -C

Per l'installazione meccanica del convertitore di frequenza procedere come indicato di seguito:

- 1. Aprire la morsettiera di serie del motore.
- Scollegare i cavi dai morsetti. Ricordare o annotare la sequenza di collegamento.
- 3. Rimuovere se necessario la basetta motore.
- 4. Rimuovere le viti di fissaggio della scatola di collegamento e smontarla. Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione.



Sequenza di montaggio: Morsettiera - Piastra di adattamento (BG A - C)



La piastra di adattamento standard è una piastra la cui parte inferiore non necessita di essere ritoccata. Non vengono eseguiti fori.

- ① Per i motori consegnati è possibile richiedere le piastra di adattamento al fornitore.
- 5. Adeguare la piastra di adattamento (1) dotandola dei rispettivi fori (2) per il fissaggio al motore.


Il rispetto della classe di protezione dello schermo protettivo della piastra di adattamento sul motore è responsabilità del personale addetto alla messa in servizio.

- ① Per maggiori informazioni rivolgersi al rappresentante di vendita.
- 6. Collocare la guarnizione (3).
- Passare il cavo di collegamento motore al morsetto attraverso la piastra di adattamento e avvitare la piastra al motore, servendosi delle quattro viti di fissaggio e i quattro elementi a molla (4) (coppia di serraggio: 2,0 Nm [45,11 cm lbs]).

Durante il montaggio della piastra di adattamento verificare che tutte e quattro le viti e gli elementi a molla siano fissati utilizzando la coppia di serraggio corrispondente. Tutti i punti di contatto devono essere puliti e privi di vernice, per garantire il corretto collegamento di protezione.

 Collegare i trefoli del motore nel cablaggio richiesto, vedere figura 5. (Coppia di serraggio: 3,0 Nm [67,36 cm lbs]). Si consiglia l'impiego di manicotti terminali ad anello isolati M5 con sezione trasversale del cavo compresa tra 4 a 6 mm² [0.16 – 0.24 in²]

Nell'installazione dei trefoli del motore verificare che siano impiegati tutti i bulloni della scheda di connessione mediante i dadi in dotazione, anche quando il collegamento a stella non è chiuso.



Ponticello a pettine

9. Cablare, quando a disposizione, il cavo di alimentazione del PTC/Klixon del motore con i morsetti T1 e T2 (1) (Coppia di serraggio: **0,6 Nm** [13,41 cm lbs]).

Durante il montaggio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato.

Se il motore è dotato di sonda termica, essa deve essere collegata ai morsetti T1 e T2 (1), per farlo è necessario rimuovere il ponticello a pettine (2) incorporato allo stato della consegna. La presenza del ponticello non consente il monitoraggio della temperatura del motore!


 Collocare il convertitore di frequenza alla piastra di adattamento e fissare la piastra in modo uniforme mediante le quattro viti laterali (coppia di serraggio: 4,0 Nm [9,14 cm lbs]).



5.3.2 Installazione meccanica della dimensione D

Per l'installazione meccanica del convertitore di frequenza procedere come indicato di seguito:

- 1. Aprire la morsettiera di serie del motore.
- 2. Rimuovere le viti di fissaggio della scatola di collegamento e smontarla. Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione.



Sequenza di montaggio: Morsettiera - Piastra di adattamento (BG D)

- Piastra di adattamento opzionale (variante)
- 2 Forature legate al motore
- 3 Guarnizione
- 4 Viti di fissaggio con elementi a molla
- 5 Guarnizione O-Ring

- Sostegno del convertitore di frequenza/piastra di adattamento
- Elevazione piastra di raccordo opzionale
- Piastra di raccordo originale (non in dotazione)
- 9 Viti estese optional (7)
- Viti di fissaggio con elementi a molla optional

La piastra di adattamento standard è una piastra la cui parte inferiore non necessita di essere ritoccata. Non vengono eseguiti fori.

- ① Per i motori consegnati è possibile richiedere le piastra di adattamento al fornitore.
- 3. Adeguare la piastra di adattamento (1) dotandola dei rispettivi fori (2) per il fissaggio al motore.

Il rispetto della classe di protezione dello schermo protettivo della piastra di adattamento sul motore è responsabilità del personale addetto alla messa in servizio.

- ① Per maggiori informazioni rivolgersi al rappresentante di vendita.
- 4. Collocare la guarnizione (3).




5. Avvitare la piastra di adattamento al motore, servendosi delle quattro viti di fissaggio e i quattro elementi a molla (10)(coppia di serraggio: M4 con**2,4 Nm** [1.77 ft lbs], M5 con**5,0 Nm** [3.70 ft lbs], M6 con**8,5 Nm** [6.27 ft lbs]).

Durante il montaggio della piastra di adattamento verificare che tutte e quattro le viti e gli elementi a molla siano fissati utilizzando la coppia di serraggio corrispondente. Tutti i punti di contatto devono essere puliti e privi di vernice, per garantire il corretto collegamento di protezione.

- 6. Fissare nuovamente la piastra di raccordo originale al motore (8), servendosi, se necessario, dell'elevatore (7) e le viti estese(9), offerti in optional.
- 7. Collegare quattro trefoli (PE, U, V, W) con sezione trasversale corrispondente (secondo la potenza del convertitore di frequenza impiegato) alla piastra di raccordo originale.

I trefoli di collegamento necessari al cablaggio della piastra di raccordo motore/convertitore di frequenza non sono dati in dotazione come parti di ricambio.

- 8. Avvitare il sostegno (6) alla piastra di adattamento, utilizzando le quattro viti di fissaggio con elementi a molla (4). Prestare attenzione al corretto posizionamento della guarnizione (5). Portare i quattro trefoli (PE, U, V, W) attraverso il sostegno del convertitore.
- 9. Collocare il convertitore di frequenza sul sostegno (6) e fissare il sostegno in modo uniforme mediante le due viti M8 (coppia di serraggio: max. **21,0 Nm** [15.5 ft lbs]).



Ponticello a pettine


 Cablare, quando a disposizione, il cavo di alimentazione del PTC/Klixon del motore con i morsetti T1 e T2 (1) (Coppia di serraggio: 0,6 Nm [13,41 cm lbs]).

Durante il montaggio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato.

Se il motore è dotato di sonda termica, essa deve essere collegata ai morsetti T1 e T2 (1), per farlo è necessario rimuovere il ponticello a pettine (2) incorporato allo stato della consegna. La presenza del ponticello non consente il monitoraggio della temperatura del motore!



5.3.3 Collegamento di alimentazione delle dimensioni A - C



Collegamento di alimentazione BG A - C

- Svitare le quattro viti dal coperchio dell'alloggiamento del convertitore di frequenza e rimuovere il coperchio.
- 2. Condurre il cavo di collegamento di rete attraverso il pressacavo e legare le fasi ai contatti L1, L2, L3 a 400 V e il cavo di massa con il contatto PE al morsetto. Il pressacavo serve come fermacavo, il cavo di collegamento PE deve essere notevolmente più lungo!

Nel collegamento di una resistenza di frenatura a un modulo di frenatura optional devono essere utilizzati cavi schermati e doppiamente isolati.

3~ 400 V Assegnazione morsetti X1


Morsetto N.	Denominazione	Assegnazione
1	L1	Fase di rete 1
2	L2	Fase di rete 2
3	L3	Fase di rete 3
4	PE	Cavo di massa

Alimentazione cc da 250 a 750 V Assegnazione morsetti X1

Morsetto N.	Denominazione	Assegnazione
1	L1	Rete cc (+) (565V)
2	L2	Non usato
3	L3	Rete cc (-)
4	PE	Cavo di massa



5.3.4 Collegamento di alimentazione grandezza D



Collegamento di alimentazione BG D

- 1. Svitare le quattro viti dal coperchio dell'alloggiamento del convertitore di frequenza e rimuovere il coperchio.
- 2. Condurre il cavo di collegamento di rete attraverso il pressacavo e legare le fasi ai contatti L1, L2, L3 a 400 V e il cavo di massa con il contatto PE al morsetto. Il pressacavo serve come fermacavo, il cavo di collegamento PE deve essere notevolmente più lungo!

Nel collegamento di una resistenza di frenatura a un modulo di frenatura optional devono essere utilizzati cavi schermati e doppiamente isolati.

3~ 400 V Assegnazione morsetti X1

Morsetto N.	Denominazione	Assegnazione
1	L1	Fase di rete 1
2	L2	Fase di rete 2
3	L3	Fase di rete 3
4	PE	Cavo di massa

Alimentazione cc da 250 a 750 V Assegnazione morsetti X1

Morsetto N.	Denominazione	Assegnazione
1	L1	Rete cc (+) (565V)
2	L2	Non usato
3	L3	Rete cc (-)
4	PE	Cavo di massa

Assegnazione collegamento motore X4

Morsetto N.	Denominazione	Assegnazione
1	PE	Cavo di massa
2	U	Fase motore 1
3	V	Fase motore 2
4	W	Fase motore 3




5.3.5 Collegamenti resistenza di frenatura

Assegnazione morsetti Chopper di frenatura

Morsetto N.	Denominazione	Assegnazione
1	B+	Collegamento resistenza di frenatura (+)
2	B-	Collegamento resistenza di frenatura (-)

5.3.6 Collegamenti di comando



Collegamenti di comando della scheda applicazione standard

AVVISO

Rischio di interferenze da segnali esterni!

① Utilizzare solo cavi di comando schermati.

- 1. Inserire i cavi di comando nell'alloggiamento facendoli passare attraverso i pressacavi.
- 2. Collegare i cavi di comando come indicato nell'immagine o tabella. Utilizzare cavi di comando schermati.
- Collocare il coperchio sull'alloggiamento del convertitore di frequenza e avvitarlo.

Assegnazione morsetti X5 della scheda applicazione standard

Morsetto N.	Denominazione	Assegnazione
1	24 V In	Est. Alimentazione di tensione est.
2	GND (Ground)	Pesi
3	24 V Out	Alimentazione di tensione int.
4	GND (Ground)	Pesi
5	24 V Out	Alimentazione di tensione int.
6	Dig. In 1	Frequenza fissa 1/3 (Parametro 1.100)
		Conferma software (Parametro 1.131)
7	Dig. In 2	Frequenza fissa 2/3 (Parametro 1.100)
8	Dig. In 3	Guasto Reset (Parametro 1.180)
9	Dig. In 4	Guasto esterno (Parametro 5.010)
10	En-HW (Abilitazione)	Abilitazione Hardware
11	Dig. Out 1	Disponibile (Parametro 4.150)
12	Dig. Out 2	Funzionamento (Parametro 4.170)
13	A. Out 0 20 mA	Frequenza effettiva (Parametro 4.100)
14	10 V Out	Per Partitore di tensione est.



Morsetto N.	Denominazione	Assegnazione
15	A. Out 0 10 V	Frequenza effettiva (Parametro 4.100)
16	A GND (Ground 10 V)	Pesi
17	A. In 1	Est. Sorgente del valore nominale est. (parametro 1.130)
18	A GND (Ground 10 V)	Pesi
19	A. In 2	Valore effettivo PID (Parametro 3.060)
20	A GND (Ground 10 V)	Pesi

Assegnazione morsetti X6 (Relè 1)

Morsetto N.	Denominazione	Assegnazione
1	COM	Contatto centrale relè 1
2	NO	Contatto di chiusura relè 1
3	NC	Contatto di apertura relè 1


Nelle impostazioni di fabbrica il relè 1 è stato programmato come "Relè di guasto" (Parametro 4.190).

Assegnazione morsetti X7 (Relè 2)

Morsetto N.	Denominazione	Assegnazione
1	COM	Contatto centrale relè 2
2	NO	Contatto di chiusura relè 2
3	NC	Contatto di apertura relè 2

Nelle impostazioni di fabbrica il relè 2 è stato programmato come "Relè di guasto" (Parametro 4.210).

5.3.7 Schema di collegamento



Collegamenti di comando

Il convertitore di frequenza è pronto al funzionamento dopo l'allacciamento di un'alimentazione di rete di tipo CA di 400V (ai morsetti da L1 a L3) o dopo l'allacciamento di un'alimentazione di rete di tipo CC di 565 V (ai morsetti L1 e L3).

In alternativa, il convertitore di frequenza può essere messo in funzione mediante il collegamento di una tensione esterna di 24 V.

Le informazioni al riguardo, sulla preregolazione necessaria sono contenute nel capitolo "Parametri di sistema".




5.4 Installazione del convertitore di frequenza con montaggio a parete

5.4.1 Posizione di montaggio adeguata per un montaggio a parete

- ! Verificare che il luogo di installazione per il montaggio a parete soddisfi i seguenti requisiti:
- Il convertitore di frequenza deve essere montato su superfici piane e resistenti.
- Il convertitore di frequenza può essere montato solo su superfici non infiammabili.
- 3. In termini di rotazione devono essere lasciati almeno 20 cm di spazio libero intorno al convertitore di frequenza, in modo da poter garantire una libera convezione.

Per le dimensioni di montaggio e gli spazi liberi necessari all'installazione del convertitore di frequenza, consultare l'immagine seguente.



Distanze minime

Per il montaggio a parete, è consentita una lunghezza massima del cavo tra il motore e il convertitore di frequenza, pari a 5 m. È necessario utilizzare cavi schermati con la corrispondente sezione trasversale. Deve essere montato un collegamento PE (al di sotto della scheda di connessione dell'adattatore da parete)!



5.4.2 Installazione meccanica



Cablaggio della morsettiera motore


1. Aprire la morsettiera del motore.

AVVISO

In rapporto alla tensione motore desiderata, il circuito a stella o a triangolo dovrebbe essere nella morsettiera motore.

- 2. Per il collegamento del cavo motore schermato utilizzare i collegamenti a vite in conformità EMC, adeguati alla morsettiera del motore e accertarsi del corretto (ampio) contatto con la schermatura.
- 3. È obbligatoria la connessione di un collegamento PE nella morsettiera del motore.
- 4. Chiudere nuovamente la morsettiera del motore.






Fissaggio della piastra di adattamento alla parete

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa di una non corretta installazione!

- ① Il convertitore di frequenza non può essere montato senza piastra dia adattamento.
- 5. Individuare una posizione che soddisfi le condizioni ambientali adeguate, secondo quanto indicato nel paragrafo "Requisiti per l'installazione".
- 6. Per raggiungere una convenzione propria del convertitore di frequenza ottimale, è necessario che durante il montaggio si presti attenzione a montare i collegamenti a vite (EMC) rivolti verso l'alto.
- 7. Senza ventilazione supplementare del convertitore di frequenza, esso può essere montato solo in posizione verticale.






Cablaggio

- 8. Allentare le viti (1) in modo da rimuovere la piastra di contatto dalla piastra di adattamento. Al di sotto della piastra di contatto si trova il collegamento PE (M6x15), (numero 3 in figura).
- 9. Inserire il cavo di collegamento dal motore alla piastra di adattamento, attraverso il collegamento a vite EMC.
- Questo collegamento PE (coppia di serraggio: 4,0 Nm [2.95 ft lbs]) deve essere collegato allo stesso potenziale di massa del motore. La sezione del conduttore equipotenziale deve corrispondere minimo alla sezione del cavo di
 collegamento di rete.
- 11. Fissare nuovamente la piastra di contatto mediante la vite (1).
- 12. Cablare il cavo motore con i contatti U, V, W (eventualmente anche il collegamento a stella) nel morsetto, come descritto nel paragrafo "Versioni di collegamento di base". Per farlo utilizzare capicorda (M5).
- Prima del collegamento di un motore PTC (eventualmente a disposizione) ai morsetti T1 e T2, rimuovere il ponte di cortocircuito (2).
 Dopo il collegamento del convertitore di frequenza PTC non è isolato. Per
 - questo motivo il collegamento deve essere effettuato mediante un conduttore motore separato.
 - Sostituire, quindi, il raccordo mediante un adeguato attacco a vite e condurre entrambe le estremità su T1 e T2.





Posizionare il convertitore di frequenza

- 14. Collocare il convertitore di frequenza (1) sulla piastra di adattamento (2) in modo tale che il collo dell'adattatore sia inserito nell'apertura sul fondo del dissipatore di calore.
- 15. Fissare il regolatore alla piastra di adattamento, servendosi delle viti (3) fornite in dotazione (coppia di serraggio: **4,0 Nm** [2.95 ft lbs]).

5.4.3 Collegamento di alimentazione

I collegamenti di tensione vengono effettuati come descritto nel paragrafo Collegamento di alimentazione delle dimensioni A - C [\rightarrow 22] e Collegamento di alimentazione grandezza D [\rightarrow 23].

5.4.4 Chopper di frenatura

I collegamenti di freno vengono effettuati come descritto nel paragrafo Collegamenti resistenza di frenatura [→ 24].

5.4.5 Collegamenti di comando

I collegamenti di comando vengono effettuati come descritto nel paragrafo Collegamenti di comando [→ 24].



6.1 Avvertenze di sicurezza per la messa in funzione



Pericolo di lesioni!

La mancata osservanza delle avvertenze comporta un rischio di gravi lesioni fisiche o danni materiali ingenti.

- 1. Assicurarsi che l'alimentazione di tensione fornisca la giusta tensione e che sia progettato per la corrente necessaria.
- 2. Tra la rete e il convertitore di frequenza utilizzare schermate di protezione adeguate con la corrente nominale prescritta.
- 3. Tra la rete e il convertitore di frequenza, utilizzare i fusibili adeguati con i valori di corrente corrispondenti (vedere Dati tecnici [→ 64]).
- 4. Il convertitore di frequenza deve essere messo a terra, come prescritto, insieme al motore. In caso contrario c'è il rischio di lesioni gravi.

AVVISO

Pericolo di danni!

La mancata osservanza delle istruzioni può danneggiare il convertitore di frequenza e causare una messa in funzione non corretta, in quest'ultimo caso il convertitore può risultare completamente distrutto.

① La messa in funzione può essere eseguita solamente da personale qualificato. Osservare sempre le misure di sicurezza e le avvertenze.



6.2 Comunicazione

Il convertitore di frequenza può essere messo in funzione nei modi seguenti:

• mediante il software PC



Schermata di avvio Software PC


mediante l'unità di controllo manuale MMI



Unità di controllo manuale MMI



6.3 Schema di blocco



Struttura generale generazione di un valore nominale



6.4 Passi per la messa in funzione

La parametrizzazione del convertitore di frequenza può essere effettuata prima dell'installazione sul motore.

① Il convertitore di frequenza dispone a questo fine di un ingresso di bassa tensione di 24 V, attraverso il quale viene alimentato il sistema elettrico senza la necessità di impiegare una tensione di alimentazione.

La messa in funzione può essere effettuata utilizzando un cavo di comunicazione PC di tipo USB sul connettore M12 con convertitore di interfaccia integrato RS485/RS232 (2FC4521-0ER00) oppure utilizzando l'unità di controllo manuale MMI compreso il cavo di collegamento RJ11 sul connettore M12 (2FX4520-0ER00).

6.4.1 Messa in funzione del convertitore di frequenza integrato

Il record dati del motore è già stato caricato sul convertitore di frequenza prima della consegna e non richiede ulteriori regolazioni.

Il convertitore di frequenza può essere messo in funzione mediante l'abilitazione Hardware (En-HW) sulla morsettiera X5, morsetto N. 10 e conferma software sul morsetto N. 6 (ingresso digitale 1) (ad es. comando dall'ingresso analogico 1 con 0-10V).


6.4.2 Messa in funzione del convertitore di frequenza con installazione a parete e sostituzione

Messa in funzione mediante PC

- Installare il Software PC (il software di programmazione si ottiene gratuitamente dal produttore o su www.gd-elmorietschle.de).
 Sistema operativo richiesto: Windows XP o Windows 7 (32/64 Bit). Si consiglia di effettuare l'installazione come Amministratore.
- 2. Collegare il PC con il cavo di collegamento su M12 connettore M1.
- Caricare il record di dati del motore e proseguire con le impostazioni dell'applicazione.


OPPURE

acquistare il record di dati del motore (parametri da 33.030 a 33.050). Se necessario ottimizzare il numero di giri (Parametro da 34.100 a 34.101).



Targhetta dati del motore (esempio)





- 4. Eseguire l'identificazione del motore.
- 5. Effettuare le impostazioni dell'applicazione (Rampe, ingressi, uscite, valori nominali, ecc.).
- 6. Opzionale: Definire un livello di accesso (1 UNITÀ DI CONTROLLO MANUA-LE MMI, 2 - Utente, 3 - Produttore).
- 7. Una volta eseguite tutte le impostazioni, il convertitore di frequenza può essere messo in funzione mediante l'abilitazione Hardware (En-HW) sulla morsettiera X5, morsetto N. 10 e conferma software sul morsetto N. 6 (ingresso digitale 1) (ad es. comando dall'ingresso analogico 1 con 0-10V).

Per garantire una struttura operativa ottimale del software del PC, i parametri sono divisi in livelli di accesso. Suddivisi in:

- 1. unità di controllo manuale il convertitore di frequenza viene programmato attraverso un'unità di controllo manuale.
- 2. utente il convertitore di frequenza può essere programmato mediante il software PC utilizzando i parametri fondamentali.
- 3. produttore il convertitore di frequenza può essere programmato mediante il software PC utilizzando una selezione di parametri più ampia.

Messa in funzione mediante l'unità di controllo manuale MMI

Per la messa in funzione mediante unità di controllo manuale MMI consultare il Manuale d'uso dell'unità di controllo manuale MMI [→ 6].



Nel presente capitolo incontrerete

- una introduzione ai parametri
- una visione generale dei più importanti parametri operativi e per la messa in servizio

7.1 Precauzioni relative ai parametri



Pericolo di lesioni per riavvio dei motori!

La mancata osservanza delle avvertenze comporta un rischio di gravi lesioni fisiche o danni materiali ingenti.

① Determinate impostazioni dei parametri o la loro modifica possono far sì che il convertitore di frequenza si rimetta in funzione automaticamente in seguito a un interruzione della tensione di alimentazione o che avvengano cambiamenti indesiderati nel comportamento operativo.

Per le modifiche dei parametri durante il funzionamento potrebbero essere necessari alcuni secondi finché l'effetto sia visibile.

7.2 Informazioni generali sui parametri

7.2.1 Spiegazione delle modalità operative

La modalità operativa è il caso in cui viene generato il valore di riferimento. Nel caso della modalità di impostazione della frequenza consiste in una semplice conversione del valore di ingresso grezzo in un valore nominale del numero di giri; nel caso del controllo del processo PID attraverso il confronto dei valori nominali e i valori reali essa consiste nel regolare una particolare variabile di processo.

Impostazione della frequenza:

I valori nominali delle "sorgenti nominali" (1.130) vengono cambiati alla scala dei valori nominali di frequenza. 0% corrisponde alla "frequenza minima" (1.020), 100% corrisponde alla "frequenza massima" (1.021).

Il segno anteposto al valore nominale è determinato dal cambiamento di scala.

Controllo del processo PID:

Il valore nominale del regolatore di processo PID viene letto dalla modalità operativa "Impostazione della frequenza" in percentuale. Il 100% corrisponde al settore del sensore collegato all'alimentazione che viene letto attraverso l'ingresso del valore effettivo (selezionato attraverso "valore effettivo PID").

In funzione della differenza di controllo, utilizzando i fattori di amplificazione per la parte P (3.050), parte I (3.051) e parte D (3.052) è data una grandezza della regolazione della velocità in uscita dal regolatore. In caso di differenze di controllo non regolabili, per evitare l'aumento della componente integrale all'infinito, si ha una limitazione quando si raggiunge il limite specifico di dimensione impostata (la "frequenza limite" (1.021)).

Inversione PID:


È possibile effettuare un'inversione del valore effettivo del PID mediante il parametro 3.061. Il valore effettivo viene letto in modo invertito, vale a dire 0V...10V corrisponde a 100%...0% interno.

Si prega di tenere presente che il valore nominale deve essere definito anche inversamente!



Esempio:

Un sensore con un segnale di uscita analogico (0V...10V) deve essere utilizzato come valore effettivo (su Alx). Su una grandezza di uscita di 7V (70%) la regolazione deve avvenire in modo inverso. Il valore effettivo interno corrisponde cosi a 100% - 70% = 30%. Ciò significa che il valore nominale che figura corrisponde a 30%.




Controllo di processo PID

Funzione Standby del controllo di processo PID:

In alcuni impieghi questa funzione può portare a un risparmio di energia, come nel caso dei sistemi di pressurizzazione in cui, con il controllo di processo PID si effettua una regolazione a una determinata variabile di processo in modo da far lavorare la pompa a una "frequenza minima" (1.020). Poiché il convertitore può ridurre il numero di giri della pompa con la diminuzione della variabile di processo, ma non può mai scendere al di sotto della "frequenza minima" (1.020), in questo modo ha la possibilità di fermare il motore quando, per un periodo di attesa detto "tempo di standby PID"(3.070), funziona a una "frequenza minima" (1.020).

Una volta che il riferimento al valore impostato %, "isteresi standby-PID" (3.071), diverge dal valore nominale, il controllo motore riprende.



Funzione Standby del controllo di processo PID



Frequenza fissa

In questa modalità operativa i valori di frequenza fissi vengono trasmessi al sistema di gestione del motore. Ci sono 7 frequenze fisse (da 2.051 a 2.057), che, codificate BCD, sono legate agli ingressi digitali da 1 a 3. Queste sette frequenze fisse sono liberamente commutabili in tre gruppi attraverso il parametro "selezione di frequenza fissa" (2.050):

0 = Frequenza fissa 1, 1 = Frequenza fissa da 1 a 3, 2 = Frequenza fissa da 1 a 7.

tabella logica frequenze fisse

DI 3	DI 2	DI 1	Scelta	Parametri	Predefinito
0	0	1	Frequenza fissa 1	2.051	34 Hz
0	1	0	Frequenza fissa 2	2.052	67 Hz
0	1	1	Frequenza fissa 3	2.053	50 Hz
1	0	0	Frequenza fissa 4	2.054	0 Hz
1	0	1	Frequenza fissa 5	2.055	0 Hz
1	1	0	Frequenza fissa 6	2.056	0 Hz
1	1	1	Frequenza fissa 7	2.057	0 Hz

7.2.2 Elaborazione delle tabelle dei parametri

1	2	3 4	1	5 	6
1.100	Modalità	operativa		Unità:	intera
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0)	Valore proprio
rametri:	0	0	max:	3	(da introdur-
1.130 1.131	S. xy	2 1	Def: 0	1	re!)
2.051 – 2.057 3.050 – 3.071	Selezione della II convertitore di (1.131) e l'abilita 0 = Impostazion valori nominali s 1 = regolatore di latore di process 2 = frequenze fis 2.051 – 2.057 3 = selezione me	i frequenza si azione Hardwa e della freque elezionati (1.1 i processo PII so PID (3.050 sse, con le fre	attiva dop are in nza, con 30) D, con il v – 3.071), quenze s	il valore n alore nom tabilite ne	ominale dei ninale del rego-
9 8					 7

Esempio tabella parametri

- 1 Numero di parametro
- Descrizione nelle Istruzioni parametri a pagina ...
- 3 Nome del parametro

Impiego

- 0 = per l'impiego del convertitore di frequenza accendere e spe-
- 1 = al numero di giri 0
- 2 = durante il funzionamento
- 5 Campo di valori (da a Impostazione di fabbrica)

- 6 Unità
- 7 Campo per l'inserimento del proprio valore
- 8 Spiegazione del parametro
- In relazione a questo parametro, altri parametri relativi



7.3 Parametro applicazione

7.3.1 Parametro di base

1.020	Frequenz	a minima	Unità: Hz	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 400	(da introdur-
1.150 3.070	S. xy	2	Def: 25	re!)
	appena viene at presente. Tale frequenza ca) si accelera medi arresto. I'unità FU viene prima che l'unità	tivato e nessun vidiminuisce quandentre il convertito bloccata. La freda venga bloccata ne invertita (1.1500 Hz.	ore di frequenza quenza si riduce ı. 0). L'inversione c	aggiuntivo è è in situazione fino a 0 Hz

1.021	Frequenza massima		Unità: Hz	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 5	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 400	(da introdur- re!)
1.050 1.051	S. xy	2	Def: Vedi tar- ghetta dati	
	La frequenza massima è la frequenza alla quale la tensione di uscita assume il suo valore massimo secondo il valore nominale.			

1.050	Tempo di	frenatura	Uni	tà: s
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0,1	Valore proprio
rametri:		0	max: 1000	(da introdur-
1.021 1.054	S. xy	2	Def: a seconda del tipo	re!)
	Il tempo di frenatura 1 è il tempo che impiega il convertitore per ridurre la frequenza massima (1.021) a 0 Hz. Quando il tempo di frenatura impostato non può essere soddisfatto, viene eseguito il tempo di frenatura più rapido possibile.			

1.051	Tempo di acc	celerazione 1	Uni	tà: s	
Relazione pa-	a- Parametro HB: impiego:	impiego:	min: 0,1	Valore proprio	
rametri: 1.021 1.054	0	0	max: 1000	(da introdur-	
	S. xy	2	Def: a seconda del tipo	re!)	
	Il tempo di accelerazione 1 è il tempo che il convertitore impiega per raggiungere la frequenza massima, partendo da 0Hz. In alcune condizioni, il tempo di accelerazione può essere prolungato, ad es. quando il convertitore è sovraccarico.				



1.052	Tempo di frenatura 2		Unità: s	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0,1	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 1000	(da introdur-
1.021 1.054	S. xy	2	Def: 10	re!)
1.50	Il tempo di frena ridurre la freque Quando il tempo sfatto, viene ese	nza massima (1. o di frenatura im _l	021) a 0 Hz. postato non può	essere soddi-

1.053	Tempo di acc	celerazione 2	Unità: s			
Relazione parametri: 1.021 1.054	Parametro HB:	impiego:	min: 0,1	Valore proprio		
	C var	0	max: 1000	(da introdur-		
	S. xy	2	Def: 10	re!)		
1.00 1	Il tempo di accelerazione 2 è il tempo che il convertitore impiega per raggiungere la frequenza massima, partendo da 0Hz. In alcune condizioni, il tempo di accelerazione può essere prolungato, ad es. quando il convertitore è sovraccarico.					

1.054	Rampa di	selezione	Unità: integrato				
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio			
rametri:	C 101	2	max: 6	(da introdur-			
1.050 – 1.053	S. xy	2	Def: 0	re!)			
	0 = Tempo di fre (1.051) 1 = Tempo di fre (1.053) 2 = Ingresso dig Coppia di rampo 3 = Ingresso dig Coppia di rampo 4 = Ingresso dig Coppia di rampo	enatura 2 (1.052) gitale 1 (Falso = 0 e 2) gitale 2 (Falso = 0 e 2) gitale 3 (Falso = 0 e 2) gitale 4 (Falso = 0 e 2) alogico 1 alogico 2	utilizzata. / Tempo di acce / Tempo di acce Coppia di rampe	elerazione 2 1 / Vero = 1 / Vero = 1 / Vero =			

1.100	Modalità	operativa	Unità: ir	ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 3	(da introdur-
1.130 1.131	S. xy	2	Def: 0	re!)
2.051 – 2.057 3.050 – 3.071	(1.131) e l'abilita 0 = Impostazion valori nominali s 1 = regolatore d latore di process	frequenza si att izione Hardware e della frequenz elezionati (1.130 i processo PID, so PID (3.050 – 3 sse, con le frequ	iva dopo l'abilita in a, con il valore no) con il valore nom 3.071) enze stabilite nei	ominale dei ninale del rego-



1.130	Sorgente vale	ore nominale	Unità: iı	ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 10	(da introdur-
3.062 – 3.069	S. xy	2	Def: 1	re!)
	Definisce la sorg 0 = Potenziome 1 = Ingresso ana 2 = Ingresso ana 3 = UNITÀ DI CO 4 = SAS 6 = Potenziome 7 = Somma ingre 8 = Valori nomin 9 = Bus di camp 10 = Soft-PLC ir	tro interno alogico 1 alogico 2 DNTROLLO MAN tro motore essi analogici 1 e ali fissi PID (da 3	e 2	valore nominale.

1.131	Abilitazione Software Unità: integrato			ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	max: 13	(da introdur-	
1.132	S. xy	2	Def: 0	re!)
1.150 2.050 4.030 4.060	immediatamen Selezione delle s 0 = Ingresso dig 1 = Ingresso dig 2 = Ingresso dig 3 = Ingresso dig 4 = Ingresso and 4.030) 5 = Ingresso and 4.060) 6 = Bus di camp 7 = SAS 8 = Ingresso dig 1.150 deve esse 9 = Avvio autom 10 = Soft-PLC ir 11 = Ingressi fre parametro 2.050 12 = Potenziom 13 = Tastiera (Ta 14 = MMI/PC 15 = Uscita virtu Quando l'abilitat il motore può av	te, se necessar sorgenti per l'abi itale 1 itale 2 itale 3 itale 4 alogico 1 (deve e alogico 2 (deve e alogico 2 (deve e alogico 3 (tale 1 destra / la pre impostato su latico alogico attale 1 destra (tuto)) etro interno asti Start & Stopi itale 1 zione hardware e alogico 1 destra d	modifica il moto io. ilitazione del con essere selezionat essere selezionat ngresso digitale 2 "0" tti gli ingressi sele	trollo. o nel parametro o nel parametro 2 sinistra ezionati nel nale si attivano, sario!



1.132	Protezione avvio		Unità: ir	ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 6	(da introdur-
1.131	S. xy	2	Def: 0	re!)
	rametro 1.131). Nessun effetto controlli abilitazione 1 = Avvio solo solo solo el controlli 2 = Ingresso digi 3 = Ingresso digi 4 = Ingresso digi	quando viene sel diato in caso di F di controllo ul fronte di salita o itale 1 (Funzione itale 2 (Funzione itale 4 (Funzione tegrato alogico 1	er l'abilitazione d ezionato l'avvio a High-Signal all'ind a all'ingresso di a e attiva ad High-S e attiva ad High-S e attiva ad High-S e attiva ad High-S	automatico. gresso di avvio vvio dell'abilita- Signal) Signal)

1.150	Senso di	rotazione	Unità: ir	ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 12	(da introdur-
1.131 4.030	S. xy	2	Def: 1	re!)
4.060	nominale: positinal position in the second position in the second position in the second position position position in the second position position in the second position position position position position in the second position position position in the second position position in the second position position in the second position position position in the second position position in the second position	ralore nominale (vo: vin avanti; ne il senso di rotazio (il senso di rot	a seconda del se egativo: indietro) one non può ess zione non può ess nti, 24V = indietro nti, 24V = indietro nti, 24V = indietro nti, 24V = indietro essere selezionat essere selezionat enso di rotazione ndietro (è sempro ndietro (è possib	sere modificato) ssere modifica- o) o) o) o) o nel parametro o nel parametro e (solo con il e possibile ef-



1.180	Funzione di conferma		Unità: ir	ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:			max: 5	(da introdur-
1.181 1.182	S. xy	2	Def: 3	re!)
	Un guasto può e sente. Alcuni guasti po spegnendo il co	essere conferma ssono essere co ntrollo, vedere l' natica mediante nferma manuale ta all'ingresso di ta all'ingresso di ta all'ingresso di ta all'ingresso di	gitale 1 gitale 2 gitale 3	non è più pre- cendendo e i.

1.181	Funzione di conferma auto- matica		Uni	tà: s
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 1000000	(da introdur-
1.180 1.182	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Oltre alla funzione di conferma (1.180) è possibile selezionare anche la funzione di conferma guasto automatica. 0 = Nessuna conferma automatica > 0 = tempo (in secondi) trascorso il quale avviene il reset automatico del guasto			

1.182	Numero conferma automati- ca		Un	ità:
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 500	(da introdur-
1.180 1.181	S. xy	2	Def: 5	re!)
	selezionare il nu 0 = conferma au	mero massimo d Itomatica illimita	na automatica (1. delle conferme au ta possibile nferme automatio	utomatiche.

7.3.2 Frequenza fissa

Questa modalità deve essere selezionata nel parametro 1.100, vedere anche Selezione della modalità operativa.

2.050	Modalità frequenza fissa		Unit	tà: integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:			max: 3	(da introdur-
1.100 2.051 – 2.057			Def: 1	re!)
	0 = Digitale In 1 1 = Digitale In 1, 2 = Digitale In 1,	(Frequenza fissa , 2 (Frequenze fis , 2, 3 (Frequenze	a 1) (2.051) sse 1 - 3) (da e fisse 1 - 7) (2.051 a 2.053) da 2.051 a 2.057) asto 2 = Frequenza



2.051 - 2.057	Frequenza fissa		Unità: Hz	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: -400	Valore proprio
rametri:			max: +400	(da introdur-
1.020 1.021 1.100 1.150 2.050			Def: 2.051: 34 2.052: 67 2.053: 50	re!)
2.050	Le frequenze, in funzione del modello di commutazione devono essere distribuite negli ingressi digitali 1 – 3 impostati nel parametro 2.050. Vedere frequenza fissa, Spiegazione delle modalità operative [→ 36].			

7.3.3 Mop

Questa modalità deve essere selezionata nel parametro 1.130. Questa funzione può essere usata come sorgente di valore nominale per l'impostazione della frequenza e per il regolatore del processore PID.

2.150	Ingresso digitale MOP		Unità: iı	ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 8	(da introdur-
1.130 4.030	S. xy	2	Def: 0	re!)
4.060	nominale. 0 = Ingresso dig 1 = Ingresso dig 2 = Ingresso dig 3 = Ingresso dig 4 = Ingresso dig 5 = Ingresso dig	itale 1 + / Ingres itale 1 + / Ingres itale 1 + / Ingres itale 2 + / Ingres itale 2 + / Ingres itale 3 + / Ingres alogico 1 + / Ingres parametro 4.030 ORE DI FREQUI	so digitale 3 - so digitale 4 - so digitale 3 - so digitale 4 - so digitale 4 - resso analogico 2 / 4.060) ENZA Soft- PLC	

2.151	Incremento MOP		Unità: %	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 100	(da introdur-
1.020 1.021	S. xy	2	Def: 1	re!)
1.021	Incremento, in cui il valore nominale di ciascuna pressione di tasto deve essere modificato.			

2.152	Intervallo MOP		Unità: s	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0,02	Valore proprio
rametri:	S. xy	2	max: 1000	(da introdur-
			Def: 0,04	re!)
	Specifica il tempo in cui il valore nominale viene somma diante un segnale applicato in modo continuo.			

2.153	Tempo di risposta MOP		Unità: s	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0,02	Valore proprio
rametri:	S. xy	2	max: 1000	(da introdur-
			Def: 0,3	re!)
	Specifica il temp permanentemen	_	ale in ingresso è	considerato



2.154	MOP memorizzato		Unità: integrato	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 1	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Determina se il v mantenuto anch 0 = disattivato 1 = attivato			

7.3.4 Controllore PID

Questa modalità deve essere selezionata nel parametro 1.100 e la sorgente del valore nominale nel parametro 1.130, vedere anche Frequenza fissa, Spiegazione delle modalità operative [→ 36].

3.050	Guadagno PID-P		Unità:	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 100	(da introdur-
1.100 1.130	S. xy	2	Def: 0.25	re!)
1.100	Il fattore di guac	nale del contro	ollore PID.	

3.051	Guadagno PID-I		Unità: s ⁻¹	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 100	(da introdur-
1.100 1.130	S. xy	2	Def: 0.25	re!)
1.100	Il fattore di guac	lagno integrale d	del controllore P	ID.

3.052	Guadagno PID-D		Unità: s	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 100	(da introdur-
1.100 1.130	S. xy	2	Def: 0	re!)
1.100	Il fattore di guad	agno differenzia	ale del controll	ore PID.

3.060	Valore effettivo PID		Unit	tà: integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 2	(da introdur-
1.100 1.130	S. xy	2	Def: 1	re!)
3.061	Selezione della sorgente di ingresso dalla quale viene letto il valore effettivo del controllore PID. 0 = Ingresso analogico1 1 = Ingresso analogico2 2 = Soft-PLC integrato			ale viene letto il

3.061	PID inverso		Unità: ii	ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 1	(da introdur-
3.060	S. xy	2	Def: 0	re!)
	La sorgente del 0 = disattivato 1 = attivato	valore effettivo (parametro 3.060) viene invertita.



3.062 - 3.068	Valori nominali fissi PID		Unità: %	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 100	(da introdur-
1.100 1.130	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Valori nominali fissi PID, che in funzione del modello di commutazione devono essere distribuiti negli ingressi digitali 1 – 3 impostati nel parametro 3.069 (da selezionare nel parametro 1.130).			digitali 1 – 3 im-

3.069	Modalità valore nominale PID		Unità: integrato	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 2	(da introdur-
1.100 3.062 – 3.068	S. xy	2	Def: 0	re!)
0.002 0.000	Selezione degli ingressi digitali utilizzati per le frequenze fisse. 0 = Digitale In 1 (Valore nominale fisso PID 1) (3.062) 1 = Digitale In 1, 2 (Valore nominale fisso PID 1 - 3) (de 3.062 e 3.064) 2 = Digitale In 1, 2, 3 (Valore nominale fisso PID 1 - 7) (da 3.062 a 3.068)			

3.070	Tempo di Standby PID		Uni	tà: s
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 10000	(da introdur-
1.020	S. xy	2	Def: 0	re!)
	con la frequenza mato (0 Hz), vec ne delle modalit 0 = disattivato	a minima (param dere anche contr à operative [→ 3	nza sposta il tem etro 1020) il moto ollo di processo 66]. ivazione della fur	ore viene fer- PID, Spiegazio-

3.071	Isteresi di Standby PID		Unit	:à: %
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 50	(da introdur-
3.060	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Per riattivare il c Quando la differ to in %, il contro operative contro	enza di controllo Ilo si attiva nuo	è maggiore del	valore imposta-

7.3.5 Ingressi analogici

Per gli ingressi analogici 1 e 2 (Alx – Rappresentazione Al1/Al2)

4.020/4.050	Tipo di ingresso Alx		Unità: integrato	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 1	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 2	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 4.020 1 4.050 2	re!)
	Funzione degli in 1 = Ingresso ten 2 = ingresso cor	sione	i 1/2.	



4.021/4.051	Alx-Norm. Low		Uı	nità: %
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 100	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Determina il valore minimo degli ingressi analogici in percentuale dal valore di scala. Esempio: 010V risp. 020mA = 0%100% 210V risp. 420mA = 20%100%			

4.022/4.052	Alx-Norm. High		Unità: %	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 100	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 100	re!)
	Determina il valo tuale) dal valore Esempio 010V risp. 0 210V risp. 4	di scala. 20mA = 0%1	00%	gici (in percen-

4.023/4.053	Alx-Backlash		U	nità: %
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:			max: 100	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Backlash in pero	centuale del valo	re di scala de	gli ingressi analo-

4.024/4.054	Alx-Tempo di filtro		U	nità: s
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0,02	Valore proprio
rametri:		0	max: 1,00	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Tempo di filtrage	gio degli ingress	i analogici espi	resso in secondi.

4.030/4.060	Funzione Alx		Unità: integrato	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 1	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 0	re!)
Funzione degli ingressi analog 0 = Ingresso analogico 1 = Ingresso digitale		alogico	i ½.	



4.033/4.063	Unità fisica Alx		Unità:	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 10	(da introdur-
4.034/4.064 4.035/4.065	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Selezione di dive 0 = % 1 = bar 2 = mbar 3 = psi 4 = Pa 5 = m³/h 6 = l/min 7 = °C 8 = °F 9 = m 10 = mm	erse grandezze f	ïsiche da visualiz	zzare.

4.034/4.064	Minimo fisico Alx		Ur	nità:
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: -10000	Valore proprio
rametri:		0	max: +10000	(da introdur-
4.033/4.063 4.035/4.065	S. xy	2	Def: 0	re!)
4.000/4.000	Selezione dei limiti inferiori di una grandezza fisica da visualizza			
	re.			

4.035/4.065	Massimo fisico Alx		Ur	nità:
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: -10000	Valore proprio
rametri:	0	0	max: +10000	(da introdur-
4.033/4.063 4.035/4.065	S. xy	2	Def: 100	re!)
7.000/ 7.000	Selezione dei lin zare.	niti superiori di u	na grandezza fis	sica da visualiz-

7.3.6 Ingressi digitali

4.110 – 4.113	Inversione DIx		Uni	tà: integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 1	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Con questo para 0 = Inattivo 1 = Attivo	ametro è possibi	ile invertire l'	ingresso digitale.



7.3.7 Uscita analogica

4.100	Funzior	ne AO1	Unità: integrato	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:			max: 40	(da introdur-
4.101 4.102	S. xy	2	Def: 5	re!)
7.102	analogica. Dopo ogni valori la normativa (4.1 0 = non occupat 1 = Tensione cir 2 = tensione di r 3 = Tensione mo 4 = Corrente mo 5 = Frequenza re	e di processo se 101/4.102). to / CONVERTITO cuito intermedio ete otore ete otore ete ete ete ete ete ete ete ete ete e		ssere osservata

4.101	AO1-Norm. Low		Uı	nità:
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: -10000	Valore proprio
rametri:	0	0	max: +10000	(da introdur-
4.100	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Descrive quale area da 0 – 10V della tensione in uscita risp. 0 – 20mA tensione in uscita deve essere aperta.			

4.102	AO1-Norm. High		Un	ità:
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: -10000	Valore proprio
rametri:	C var	2	max: +10000	(da introdur-
4.100 S. xy	5. xy		Def: a seconda del tipo	re!)
	Descrive quale area da 0 – 10V della tensione in uscita risp. 0 20mA tensione in uscita deve essere aperta.			



7.3.8 Uscite digitali

Per le uscite digitali 1 e 2 (DOx – rappresentazione DO1/DO2)

4.150/4.170	Funzio	ne DOx	Unità: ir	ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:			max: 50	(da introdur-
4.151/4.171 4.152/4.172	S. xy	2	Def:	re!)
4.132/4.172			4.150: 18	
			4.170: 19	
	Selezione della	variabile di proce	esso su cui deve	essere attivata
	0= non occupate		egrato	
	1= tensione circ			
	2= tensione di re			
	3= tensione mot 4= corrente mot			
		vo della frequenz	za	
	6= -	•		
	7= -			
	8= Temperatura			
	9= temperatura 10= guasto (NO)			
	11= inversione g			
	12= abilitazione			
	13= ingresso diç			
	14= ingresso dig			
	15= ingresso dig			
			rete attiva, abilita	zione HW im-
	postata, il motor		oro arm ra, alonio	
	18= pronto (alim		e attiva, abilitazio	one HW impo-
			rete attiva, abilita	zione HW im-
	postata, il motor		oro arm ra, alonio	
	20= operativo +	pronto		
		pronto + operat	ivo	
	22= pronto + op			
	23 = potenza me 24 = numero di			
	25 = bus di cam			
	26 = ingresso ar		3.60)	
	27 = ingresso ar	nalogico 2 (da V3	3.60)	
	28 = valore nom			
		ttivo PID (da V3.6	,	
	ou = iimite della	corrente motore	attivo	

4.151/4.171	DOx-On		Ur	nità:	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: -10000	Valore proprio	
rametri:	0	0	max: 10000	(da introdur-	
4.150/4.170	S. xy	2	Def: 0	re!)	
	Se la variabile di processo scende al di sotto del limite di attivazione impostato, l'uscita viene impostata su 1.				



4.152/4.172	DOx-Off		Unità:		
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: -10000	Valore proprio	
rametri:		2	max: 10000	(da introdur- re!)	
4.150/4.170 S. xy	S. xy		Def: 0		
	Se la variabile di processo scende al di sotto del limite di attivazione impostato, l'uscita viene impostata su 0.				

7.3.9 Relè

Per i Relè 1 e 2 (Rel.x – rappresentazione Rel. 1/Rel. 2)

4.190/4.210	Funzio	ne rel v	Unità: ii	ntegrato			
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio			
rametri:	r dramotro rib.	implogo.		(da introdur-			
4.191/4.211	S. xy	2	max: 50	re!)			
4.192/4.212			Def:	,			
	4.190: 11						
	4.210: 0						
		variabile di proce	esso su cui deve	essere attivata			
	l'uscita. 0= non occupat	o / Soft DI C inte	arata				
	1= tensione circ		egrato				
	2= tensione di re						
	3= tensione mot						
	4= corrente mot						
	5= valore effettiv	o della frequenz	za				
	6= -						
	7=-	1007					
	8= Temperatura						
	9= temperatura 10= guasto (NO)						
	11= inversione g						
	12= abilitazione						
	13= ingresso dig						
	14= ingresso dig						
	15= ingresso dig						
	16= ingresso dig						
			rete attiva, abilita	azione HW im-			
	postata, il motor		o attiva abilitazia	no UM impo			
	stata, il motore		e attiva, abilitazio	one avv impo-			
		• ,	rete attiva, abilita	zione HW im-			
	postata, il motor		ioto attiva, abilita	2210110 1111			
	20= operativo +						
	21= operativo +	pronto + operat	ivo				
	22= pronto + op						
	23 = potenza motore 24 = numero di giri 25 = bus di campo 26 = ingresso analogico 1 (da V3.60)						
	26 = ingresso ar 27 = ingresso ar						
	28 = valore nom						
	29 = valore effet						
	50 = limite della	•	•				



4.191/4.211	Rel.x-On		Un	ità:
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: -10000	Valore proprio
rametri:		0	max: 10000	(da introdur-
4.190/4.210		2	Def: 0	re!)
	Se la variabile di processo scende al di sotto del limite di attivazione impostato, l'uscita viene impostata su 1.			

4.192/4.212	Rel.x-Off		Unità:	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: -10000	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 10000	(da introdur-
4.190/4.210	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Se la variabile d zione impostato			limite di attiva-

4.193/4.213	Rel.x-On Ritardo		Unità: s	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 10000	(da introdur-
4.194/4.214	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Specifica la dura	ırata del ritardo di avviamento.		

4.194/4.214	Rel.x-Off Ritardo		Unità: s	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 10000	(da introdur-
4.193/4.213	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Specifica la durata del ritardo di arresto.			

7.3.10 Guasto esterno

5.010/5.011	Guasto es	sterno 1/2	Unità: iı	ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 4	(da introdur-
da 4.110 a 4.113	S. xy	2	Def: 5.010: 4 5.011: 0	re!)
	un guasto estern 0 = non occupat 1 = ingresso dig 2 = ingresso dig 3 = ingresso dig 4 = ingresso dig 5 = uscita virtua Quando all'ingre il convertitore si Con l'aiuto dei p	no. to /Soft-PLC inte itale 1 itale 2 itale 3 itale 4 le 1 esso digitale sele attiva con il gua parametri compre	e le quali è possi egrato ezionato si attiva sto N. 23/24 gua esi tra 4.110 e 4. l'ingresso digitale	un High-Signal, asto esterno 1/2. 113 Dlx-Invers.,



7.3.11 Limite della corrente motore

Questa funzione limita la corrente del motore a un valore massimo parametrizzato, dopo aver raggiunto una zona ora corrente parametrizzata.

Questo limite della corrente motore è monitorato e limitato sul piano dell'applicazione con una dinamica relativamente piccola. Ciò deve essere preso in considerazione quando si seleziona questa funzione.

Il valore massimo è determinato mediante il parametro "limite della corrente motore in %" (5.070). Esso è dato in percentuale in relazione alla corrente nominale riportata sulla targhetta dati in "Corrente motore" (33.031).

La zona ora corrente massima è calcolata dal prodotto del parametro "limite della corrente motore in s" (5.071) e il sovracorrente fisso del 50% del limite di corrente motore desiderato.

Non appena questa corrente-tempo-superficie viene superata, la corrente del motore è limitata controllando la velocità fino al valore di soglia. Quindi quando la corrente in uscita del convertitore di frequenza supera la corrente del motore (parametro 33.031) moltiplicata per il limite impostato in % (Parametro 5.070), per il tempo impostato (Parametro 5.071), il numero di giri del motore viene ridotto finché la corrente in uscita non scende al di sotto del limite impostato.

La corrente rimane al minimo mediante un controllore PID, il quale lavora in funzione di una differenza di corrente.

La funzione intera può essere disattivata azzerando il parametro "limite della corrente motore in %" (5.070).

5.070	Limite della corrente motore		Unità: %	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		2	max: 250	(da introdur-
5.071 33.031	S. xy		Def: 0	re!)
00.001	0 = disattivato			

5.071	Limite della corrente motore		Unità: s	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		2	max: 100	(da introdur-
5.070 33.031	S. xy		Def: 1	re!)
33.031				'

5.075	Fattore di riduzione		Unità:	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		2	max: 10000	(da introdur- re!)
33.034	S. xy		Def: 1	
	Qui è possibile impostare un fat Con l'aiuto del fattore di riduzion lizzazione della velocità meccan		ne è possibile re	

7.3.12 Rilevazione del blocco

5.080	Rilevazione del blocco		Uni	tà: integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 1	(da introdur-
5.081	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Con questo para blocco. 0 = Inattivo 1 = Attivo	ametro è possibi	le attivare la	ı rilevazione del



5.081	Tempo di blocco		Unità: s	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:			max: 50	(da introdur-
5.080	S. xy	2	Def: 2	re!)
	Determina il tem	po, dopo il qual	e viene ricono	osciuto un blocco.

5.090	Cambio sostituzione parametro		Unità: integrato	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	S. xv 2	max: 7	(da introdur-	
	S. xy	2	Def: 0	re!)
	rametro è <> 0.	to attivo attivo itale 1 itale2 itale 3 itale 4 regrato ale 1 ene visualizzato Nel display dell'i	nel Software PC unità di controllo ttuale set di dati	manuale sono

7.4 Parametri di prestazione

7.4.1 Dati motore

33.001	Tipo di motore		Unità: integrato		
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 1	Valore proprio	
rametri:	0	_	max: 2	(da introdur-	
33.010	S. xy	l I	Def: 1	re!)	
	Selezione del tipo di motore 1 = Motore asincrono 2 = Motore sincrono Dopo ogni tipo di motore selezionato vengono visualizzati i corrispondenti parametri. In corrispondenza deve essere selezionato anche il tipo di controllo (parametro 34.010).				

33.015	Ottimizzazione R		Unità: %		
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio	
rametri:		_	max: 200	(da introdur-	
	S. xy	1	Def: 100	re!)	
	Con questo parametro è possibile ottimizzare, in cas sità, il comportamento di avvio.				

33.031	Corrente del motore		Unità: A	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	1 1	max: 150	(da introdur-
5.070	S. xy		Def: a seconda del tipo	re!)
	In questo modo la corrente nominale del motore $I_{M,i}$ stata sia per il circuito a stella che a triangolo.			



33.032	Potenza motore		Unità: W	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	S. xy	1	max: 55000	(da introdur- re!)
			Def: a seconda del tipo	
	Qui deve essere impostato un valore di potenza [W] F corrisponde alla potenza nominale del motore.			

33.034	Velocità del motore		Unità: giri min.	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	S. xy 1	max: 10000	(da introdur-
34.120 5.075	5. xy		Def: a seconda del tipo	re!)
	Qui è necessario inserire il valore riguardante la velocità del tore, riportato sui dati della targhetta motore $n_{\text{M,N}}$.			

33.035	Frequenza motore		Unita	à: Hz
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 40	Valore proprio
rametri:	0	4	max: 100	(da introdur-
	S. xy	I	Def: a seconda del tipo	re!)
	Qui viene impostata la frequenza del motore f _{M,N} .			

33.050	Resistenza dello statore		Unità: Ohm	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		4	max: 30	(da introdur-
5.	S. xy	I	Def: a seconda del tipo	re!)
		ınga il valore det	sistenza dello sta terminato automa	·

33.105	Induttanza di dispersione		Unità: H	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		_	max: 100	(da introdur-
	S. xy	1	Def: 0	re!)
	Solo per motori Qui è possibile d in cui non si rag (identificazione i	ottimizzare l'indu giunga il valore d	•	·

33.110	Tensione motore		Unità: V			
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio		
rametri:	0		max: 680	(da introdur-		
	S. xy		Def: a seconda del tipo	re!)		
	Solo per motori asincroni. In questo modo la tensione nominale del motore I _{M,N} viene impostata sia per il circuito a stella che a triangolo.					



33.111	Fattore di potenza motore		Unità: 1		
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0,5	Valore proprio	
rametri:	C var	4	max: 1	(da introdur-	
	S. xy	I	Def: a seconda del tipo	re!)	
	Solo per motori asincroni. Qui è necessario inserire il valore riguardante la potenza del motore, riportato sui dati della targhetta motore.				

33.200	Induttanza statore		Unità: H		
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio	
rametri:	C var	4	max: 100	(da introdur-	
	S. xy	I	Def: 0	re!)	
	Solo per motori sincroni. Qui è possibile ottimizzare l'induttanza statore, nel caso in cui non si raggiunga il valore determinato automaticamente (identificazione motore).				

33.201	Flusso nominale		Un	ità: mVs
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	4	max: 5000	(da introdur-
	S. xy	ı	Def: 0	re!)
	Solo per motori Qui è possibile o raggiunga il valo motore).	ottimizzare il flus		nel caso in cui si nte (identificazione

7.4.2 I²T

33.010	I ² T Fatt. Motore		Ur	nità: %
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 1000	(da introdur-
33.031 33.101	S. xy	2	Def: 0	re!)
00.101	Qui è possibile regolare la percentuale di soglia di corrente (in relazione alla corrente motore 33.031) per l'inizio dell'integrazione.			

33.011	I ² T Tempo		U	nità: s
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 1200	(da introdur-
33.100	S. xy	2	Def: 25	re!)
	Tempo, trascors con I ² T.	so il quale il conv	vertitore di freq	uenza si spegne

33.138	tempo corrente di manteni- mento		Un	ità: s	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio	
rametri:	S. xy	2	max: 128000	(da introdur- re!)	
33.100			Def: 2		
	Solo per motori asincroni. È l'arco di tempo, in cui l'attuatore si arresta dopo la rampa di frenatura in corrente continua.				



7.4.3 Frequenza di accensione

La frequenza di accensione interna (frequenza di clock) può essere modificata per controllare l'unità di potenza. Un alto valore di regolazione determina una minore rumorosità del motore, tuttavia determina anche più forti emissioni elettromagnetiche CEM e maggiori perdite nel convertitore di frequenza.

34.030	Frequenza di accensione		Į	Jnità: Hz
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 1	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 4	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 2	re!)
	Selezione della 1 1 = 16 kHz 2 = 8 kHz 4 = 4 kHz	requenza di acc	ensione del	convertitore.

7.4.4 Dati regolatore

34.010	Tipo di controllo		Unità	à: integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 100	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 201	(da introdur-
33.001 34.011	S. xy	2	Def: 100	re!)
04.011	Selezione del tipo di controllo. 100 = open-loop motore asincrono 101 = close-loop motore asincrono 200 = open-loop motore sincrono 201 = close-loop motore sincrono			

34.011	Tipo di encoder		Unit	tà: integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 2	(da introdur-
34.010 34.012	S. xy	2	Def: 0	re!)
34.013		- · · selezione dell' terfaccia. Ciò p	otrebbe por	L vengono emessi rtare alla distruzio- encoder TTL.

34.012	Numero di linee encoder		Unità:	integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 10000	(da introdur-
34.010 34.011	S. xy	2	Def: 1024	re!)
34.013	Selezione del numero di impulsi del trasduttore utilizzato.			

34.013	Offset dell'encoder		u	nità: °
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 360	(da introdur-
34.010 34.011	S. xy	2	Def: 0	re!)
34.012	Qui è possibile impostare un offset dell'encoder per il trasdutto-			
	re.			



34.021	Funzione di scatto		Uni	tà: integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	4	max: 1	(da introdur-
	S. xy	ı	Def: 1	re!)
	Con questo para 0 = Inattivo 1 = Attivo	ametro è attivata	a la funzione	di scatto.

34.090	Regolatore n K _P		Unità: mA/rad/s	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	2	max: 10000	(da introdur- re!)
	S. xy		Def: 150	
	Qui è possibile ottimizzare il controllo del guadagno del regolatore della velocità, nel caso in cui i risultati determinati automaticamente (identificazione motore) non vengano raggiunti.			

34.091	Regolatore n T _N		Unità: s	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 10	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 4	re!)
	Qui è possibile della velocità, ne mente (identifica	el caso in cui i ri:	sultati determina	ti automatica-

34.110	Scorriment	to Trimmer	Uni	tà: integrato	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio	
rametri:	0	0	max: 1	(da introdur-	
33.034	S. xy	2	Def: 0	re!)	
	Con questo para compensazione 0 = Disattivata (Solo per motori asincroni. Con questo parametro è possibile ottimizzare o disattivare la compensazione di scorrimento. 0 = Disattivata (comportamento come di rete) 1 = Lo scorrimento viene compensato.			

34.130	Riserva di controllo e di tensione			Unità:
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		2	max: 2	(da introdur-
	S. xy		Def: 0,95	re!)
	Solo per motori Con questo para ta.		ile adeguare la	ı tensione di usci-



7.4.5 Caratteristica quadratica

34.120	Caratteristica quadr.		Uni	tà: integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 1	(da introdur-
34.121	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Solo per motori asincroni. Qui è possibile attivare la funzione della caratteristica quadratica. 0 = Inattiva 1 = Attiva			atteristica quadrati-

34.121	Regolazione di flusso		Unità: %	
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 100	(da introdur-
34.120	S. xy	2	Def: 50	re!)
	Solo per motori asincroni. Qui è possibile impostare la riduzione della quantità di flusso (ir percentuale). Se si eseguono modifiche troppo grandi in fase di funzionamento si rischia di provocare un arresto per sovratensione.			

7.4.6 Dati di controllo motore sincrono

34.225	Deflussaggio		Uni	tà: integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 1	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Solo per motori sincroni. 0 = Inattivo, il motore non può funzionare in deflussaggio. 1 = Attivo, il motore può essere portato in deflussaggio finché il convertitore raggiunge il proprio limite di corrente o fino al raggiungimento della f.e.m massima consentita.			

34.226	Corrente di avvio		Uı	nità: %
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 5	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 1000	(da introdur-
34.227	S. xy	2	Def: 25	re!)
		regolata la corre viare il sistema c		iniettata nel mo- lore in % della

34.227	Tempo iniz		Uni	ità: s
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 100	(da introdur-
34.226	S. xy	2	Def: 0,25	re!)
	Solo per motori Qui è possibile r di avvio 34.226.		o, in cui viene inic	ettata corrente



34.228- 34.230	Comportamento di avvio		Unità: ii	ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:		0	max: 1	(da introdur-
	S. xy	2	Def: 0	re!)
	controllato" è po mento. 0 = Impostato, o direttamente al o 1 = Controllato, viene aumentato	stamento del co ossibile raggiung dopo la fase di a controllo. dopo la fase di a o insieme alla rar	emportamento di pere maggiori cop pplicazione il cor applicazione il ca mpa di partenza , e in fine commu	opie di avvia- nvertitore passa ampo rotante 34.229 fino alla

7.4.7 Bus di campo

6.060	Impostare indirizzo bus di campo		Unità:	integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	0	0	max: 127	(da introdur-
6.061, 6.062	S. xy	2	Def: 0	re!)
	Solo per motori Qui è possibile r di avvio 34.226.		, in cui viene in	iettata corrente

6.061	Impostare baud rate e bus di campo		Unità: i	ntegrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 8	(da introdur-
6.060, 6.062	S. xy	2	Def: 2	re!)
	CanOpen: 0 = 1 MBit, 2 = 500 kBit, 3 = 250 kBit, 4 = 125 kBit, 6 = 50 kBit, 7 = 20 kBit, 8 = 10 kBit			

6.062	impostare b	us Timeout	Unità:	integrato
Relazione pa-	Parametro HB:	impiego:	min: 0	Valore proprio
rametri:	C var	0	max: 100	(da introdur-
1.130	S. xy	2	Def: 5	re!)
	Bus timeout in secondi. Il contatore dei timeout viene attivato quando viene selezionata la corrente motore del bus come va re nominale e viene impostato un valore nominale diverso da "0". Il timeout è disattivato mediante 0 = > Bus-Timeout.			el bus come valo- ale diverso da



Nel presente capitolo incontrerete

- una rappresentazione del codice lampeggio del LED per la rilevazione guasti
- Descrizione della rilevazione guasti mediante lo strumento PC
- un elenco dei guasti e dei guasti di sistema
- Istruzioni per la rilevazione guasti mediante UNITÀ DI CONTROLLO MANUALE MMI



Pericolo di lesioni e di scosse elettrice!

La mancata osservanza delle avvertenze comporta un rischio di gravi lesioni fisiche o danni materiali ingenti.

- 1. Le riparazioni del dispositivo possono essere effettuate solamente dal produttore.
- 2. Se necessario sostituire le parti o i componenti usando i ricambi indicati nell'elenco componenti di ricambio.
- 3. Sbloccare il convertitore di frequenza prima dell'apertura, del montaggio o dello smontaggio.


8.1 Rappresentazione del codice lampeggio del LED per la rilevazione guasti


In caso di guasto, i LED visualizzano un codice lampeggio al convertitore di frequenza per poter diagnosticare il guasto.

La seguente tabella mostra una panoramica:

Codici lampeggio LED

LED rosso	LED verde	Stato
*	0	Bootloader attivo (lampeggio alternato)
0	*	Operativo (per il funzionamento attivare En_HW)
0	•	Funzionamento
*	•	AVVERTENZA
•	0	Guasto
•	•	Identificazione dei dati del motore
0	*	Inizializzazione
*	*	Firmware-Update
*	•	Funzionamento errore di bus
*	*	Operativo errore di bus





Rilevazione guasto e riparazione



8.2 Elenco errori ed errori di sistema

Quando si verifica un errore il convertitore si spegne, per i numeri di errore corrispondenti, fare riferimento alla tabella dei codici lampeggio o il tool PC.

Le segnalazione di errore possono essere confermate solo quando il guasto non è più presente.

- ! Le segnalazione di errore possono essere confermate nel modo seguente:
- 1. Ingresso digitale (programmabile)
- 2. mediante l'unità di controllo manuale MMI
- 3. Conferma automatica (Parametro 1.181)
- 4. Accensione e spegnimento del dispositivo
- 5. mediante bus di campo (CANOpen, Profibus DP, EtherCAD)

Di seguito è riportato un elenco di possibili segnalazioni di guasto. Per guasti non indicati nella presente documentazione si prega di contattare il produttore.

Rilevazione guasti

N.	Nome del guasto	Descrizione del guasto	Possibile cause/rimedi
1	Sottotensione applicazione 24V	Tensione di alimentazione dell'applicazione inferiore a 15V	Sovraccarico dell'alimentazione 24V
2	Sovratensione applicazione 24V	Tensione di alimentazione dell'applicazione maggiore di 31V	Alimentazione interna a 24 V non corretta o alimentazione esterna non corretta
3	Errore versione clienti PLC	La versione dei clienti PLC non coincide con il firmware del disposi- tivo	Verificare il numero della versione clienti PLC e il firmware del dispositivo
4	Comunicazione applicazio-ne<>potenza	La comunicazione interna tra la scheda di applicazione e la scheda di potenza non è corretta	Anomalie EMC
5	Distribuzione dei parametri	La distribuzione interna dei parametri durante l'inizializzazione è fallita	Set di parametri incompleto
6	Potenza Time-Out	L'unità di alimentazione non rispon- de	Funzionamento con 24V senza alimentato- re
7	Rottura del cavo Analogico In 1 (420mA / 2 - 10V)	Corrente o Tensione minore del limite inferiore dell'ingresso analogico 1 (questo monitoraggio degli errori viene attivato impostando il parametro 4.021 al 20%)	Rottura cavo, sensore esterno difettoso
8	Rottura del cavo Analogico In 2 (420mA / 2 - 10V)	Corrente o Tensione minore del limite inferiore dell'ingresso analogico 2 (questo monitoraggio degli errori viene attivato impostando il parametro 4.021 al 20%)	Rottura cavo, sensore esterno difettoso
9	Rilevazione del blocco	L'albero di trasmissione del motore è bloccato. 5.080	Rimuovere il blocco
10	Sovratemperatura convertitore di frequenza applicazione	temperatura interna troppo alta	Raffreddamento insufficiente, bassa velo- cità e coppia elevata, frequenza di clock troppo elevata
11	Time-Out Bus	Nessuna risposta dal dispositivo bus o dall'UNITÀ DI CONTROLLO MA- NUALE MMI/PC	Verifica del cablaggio bus
12	Errore conferma	Il numero massimo di conferme automatiche (1.182) è stato superato.	Verificare storico errori e rimediare al gua- sto

Rilevazione guasto e riparazione

N.	Nome del guasto	Descrizione del guasto	Possibile cause/rimedi
13	Errore esterno 1	L'ingresso errore parametrizzato è attivo. 5.010	Eliminare errore esterno
14	Errore esterno 2	L'ingresso errore parametrizzato è attivo. 5.011	Eliminare errore esterno
15	Riconoscimento motore	Errore identificazione motore	Controllare collegamenti convertitore di frequenza/motore e PC/unità di controllo manuale MMI/convertitore di frequenza! Riavviare l'identificazione del motore!
16	Trip IGBT	Protezione del modulo IGBT da so- vracorrente innescata	Cortocircuito nel motore dell'alimentazione motore/impostazioni di controllo
17	Sovratensione circuito intermedio	La tensione massima del circuito intermedio è stata superata	Recupero dell'energia mediante motore in modalità operativa di generazione/ tensione di alimentazione eccessivamente alta / Impostazione del regolatore di velocità errata / resistenza di frenatura non collegata o difettosa / tempi rampa troppo brevi
18	Sottotensione cir- cuito intermedio	La tensione minima del circuito intermedio è stata superata	Tensione di alimentazione troppo bassa / difetto alimentazione / verificare cablaggio
19	Sovratemperatura motore	il motore PTC si è attivato	Sovraccarico del motore (ad es. coppia elevata a bassa velocità) / temperatura ambiente troppo elevata
20	Interruzione dell'a- limentazione		Fase mancante / tensione di alimentazione interrotta
21	sovratemperatura modulo IGBT	sovratemperatura modulo IGBT	Raffreddamento insufficiente, bassa velocità e coppia elevata, frequenza di clock troppo elevata
22	sovracorrente	È stata superata la corrente massima in uscita del convertitore	Raffreddamento insufficiente / bassa velocità e coppia elevata / frequenza di clock troppo elevata / tempi rampa troppo brevi / Freno non aperto
23	Sovratemperatura convertitore di frequenza	temperatura interna troppo alta	Raffreddamento insufficiente / bassa velocità e coppia elevata / frequenza di clock troppo elevata / Sovraccarico permanente / abbassamento della temperatura ambiente / verificare aerazione
24	I ² T arresto prote- zione del motore	Si è attivata la protezione motore interna l ² T (parametrizzabile)	Sovraccarico continuo
25	Messa a terra	Messa a terra di una fase motore	Guasto di isolamento
26	Collegamento motore interrotto	Nessuna corrente motore nonostante la gestione mediante il convertitore di frequenza	nessun motore collegato
27	Parametro motore	Il controllo di plausibilità dei para- metri motore è fallito	Set di parametri non corretto
28	Parametri converti- tore di frequenza	Il controllo di plausibilità dei para- metri del convertitore di frequenza è fallito	Set di parametri non corretto, tipo motore 33.001 e tipo di controllo 34.010 non plausibili
29	Dati targhetta	Non sono stati inseriti i dati del motore.	Inserire i dati motore corrispondenti alla targhetta dati
30	Limitazione classi di potenza	Il sovraccarico massimo del convertitore di frequenza è stato superato per più di 60 sec.	Verifica applicazione / riduzione del carico / dimensioni più grandi del convertitore di frequenza



9.1 Caratteristiche generali

Caratteristiche tecnici dei dispositivi 400 V

Dimensioni	MA		MB		N	1C		M	ID	
Potenza motore consigliata (Motore 4 poli asincrono)	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11, 0	15, 0	18, 5	22, 0
Temperatura ambiente	-25°C [-13°F] (senza condensa) fino a +50°C [+122°F] (senza declassamento) *									
Tensione di alimentazione[V]			3~ 400	-10%	- 480 +1	0%				
Frequenza di rete [Hz]				47 -	- 63					
Forme di rete				TN	/TT					
Corrente di alimentazione [A]	3,3	4,6	6,2	7,9	10,8	14,8	23, 2	28, 2	33, 2	39, 8
Corrente di alimentazione, eff. [IN a 8 kHz/400 V]	4,0	5,6	7,5	9,5	13,0	17,8	28, 0	34, 0	40, 0	48, 0
Resistenza di frenatura min $[\Omega]$	100		50		5	50		3	0	
Sovraccarico massimo	150	% dell	la corre	ente no	minale p	er 60 sec.				13 0%
Frequenza di accensione [kHz]		4, 8,	16, (Im	postaz	zione di fa	ıbbrica 8)				
Frequenza di campo [Hz]				0 –	400					
Funzione di protezione	Sovratensione e s e convertitore						•			tore
Controllo di processo	Regolatore PID liberamente configurabile									
Dimensioni L x B x H [mm]	233 x 153 x 120 270 x 189 x 140 307x223x181 414 x 294 x 232				232					
Peso incluso piastra di adat- tamento [kg]	3,9 5,0 8,7					21	1,0			
Tipo di protezione [IPxy]	65					5	5			
EMC	secondo DIN EN 61800-3, classe C2									

^{*} secondo normativa UL 508C vedere UL Specification (English version) [→ 72].

Denominazione	Funzione
Ingressi digitali 1-4	- Punto di commutazione < 5V / High > 15V- Imax(bei 24V) = 3mA- Rin = 8,6kOhm
Ingressi analogici 1, 2	- In +/- 10V oppure 0 - 20mA - In 2 - 10V oppure 4 - 20mA - Risoluzione 10 Bit - Rin = 10kOhm
Ingressi digitali 1, 2	- resistente a cortocircuito - Imax = 20mA
Relè 1, 2	1 contatto di commutazione (NO/NC) potenza di apertura massima *: - con carico resistivo (cos j = 1): 5 A a ~230 V oppure = 30 V - con carico induttivo (cos j = 0,4 e L/R = 7 ms): 2 A a ~ 230 V oppure = 30 V tempo di risposta massimo: 7 ms ± 0,5 ms Durata di vita elettrica: 100 000 cicli
Uscita analogica 1 (corrente)	- resistenza a cortocircuito



Denominazione	Funzione
	- I out = 020mA - Carichi = 5000hm
Uscita analogica 1 (tensione)	Resistenza cortocircuitoUout = 010VImax = 10mA
Alimentazione di tensione 24 V	 tensione ausiliaria U = 24V DC resistenza a cortocircuito Imax = 100mA alimentazione esterna 24 V possibile
Alimentazione di tensione 10 V	Tensione ausiliaria U = 10V DCResistenza a cortocircuitoImax = 30mA

^{*} secondo normativa UL 508C sono ammessi solo 2 A

9.2 Declassamento della potenza in uscita


I convertitori di frequenza funzionano mediante due resistenze PTC integrate (conduttori a freddo) che controllano sia la temperatura del dissipatore di calore che la temperatura interna. Non appena viene superata la temperatura IGBT ammessa di 95°C o la temperatura interna di 85°C, il convertitore di frequenza si arresta.

I convertitore di frequenza nel range di potenza 1,5 kW - 18,5 kW sono progettati per una sovraccarico del 150% per 60 sec. (ogni 10 min.), il convertitore di frequenza con potenza nominale pari a 22 kW sono pensati per un sovraccarico del 130% per 60 sec. (ogni 10 min.). Nelle condizioni indicate qui di seguito è da considerare una riduzione della capacità di sovraccarico e il risp. tempo:

- Una frequenza di clock troppo alta impostata in modo permanente >8kHz (in funzione del carico).
- Un aumento permanente della temperatura del dissipatore di calore provocato da un flusso d'aria bloccato o da un accumulo termico (alette di raffreddamento intasate)
- In funzione del tipo di montaggio, una temperatura ambientale permanente troppo alta.


I rispettivi valori di uscita massimi possono essere determinati dalle seguenti caratteristiche.

9.2.1 Declassamento mediante l'aumento della temperatura ambiente




Declassamento per convertitori di frequenza integrati al motore (tutte le dimensioni)





Declassamento per convertitori di frequenza montati a parete (Dimensioni A -C)



Declassamento per convertitori di frequenza integrati al motore (Dimensioni C con aeratori optional e Dimensioni D)

9.2.2 Declassamento dovuto all'altitudine dell'impiego

Valido per tutti i convertitori di frequenza:

- Funzionamento S1 fino a 1000 m sul livello del mare, non è necessario nessun declassamento.
- Funzionamento 1000 m ≥ 2000 m è necessario un declassamento di 1% ogni 100 m di altitudine. Viene rispettata la categoria di sovratensione 3!
- Per altezze 2000 m ≥ 4000 m a causa della ridotta pressione atmosferica è necessario osservare la categoria di sovratensione 2!

Per poter rispettare la categoria di sovratensione:

- è necessario utilizzare una protezione contro sovratensione elettrica nel circuito di alimentazione del convertitore di frequenza.
- è necessario ridurre la tensione di ingresso.

Rivolgersi al produttore.

I rispettivi valori di uscita massimi possono essere determinati dalle seguenti caratteristiche.





Declassamento della corrente massima in uscita dovuto all'altitudine dell'impiego




Declassamento della tensione massima in entrata dovuto all'altitudine dell'impiego

9.2.3 Declassamento dovuto alla frequenza di clock

Nel seguente paragrafo viene rappresentata la corrente in uscita in funzione della frequenza di clock. Per limitare la dispersione di calore nel convertitore di frequenza è necessario ridurre la corrente in uscita.

Nota: Non avviene nessuna riduzione automatica della frequenza di clock! I rispettivi valori massimi di uscita possono essere determinati secondo le caratteristiche seguenti.



Declassamento della corrente massima in uscita dovuto alla frequenza di clock



Il presente capitolo contiene una breve descrizione dei seguenti accessori opzionali

- Piastre di adattamento
- Unità di controllo manuale MMI incluso cavo di collegamento RJ11 sul connettore M12


10.1 Piastre di adattamento

Per ciascuna dimensione del convertitore di frequenza vi è a disposizione una piastra di adattamento per il montaggio a parete, standard (con scheda di connessione integrata per modelli da BG A a BG C)


Lo scaricamento dei file in 3D riguardo i convertitori di frequenza e le piastre di adattamento su www.gd-elmorietschle.com.

Sono presenti già quattro fori per il fissaggio della piastra di adattamento e un collegamento a vite EMC.

Dimensioni del convertitore di frequenza	A	В	С	D
Potenza [kW]	1,5	2,2 - 4,0	5,5 – 7,5	11,0 – 22,0
Denominazione	2FX1619- 0ER00	2FX1649- 0ER00	2FX1669- 0ER00	2FX1699- 0ER00
N. art.	1650001619	1650001649	1650001669	1650001699




Modello di foratura Piastra di adattamento a parete standard BG A




Modello di foratura Piastra di adattamento a parete standard BG B





Modello di foratura Piastra di adattamento a parete standard BG C



Modello di foratura Piastra di adattamento a parete standard BG D

10 Accessori opzionali



10.2 Unità di controllo manuale MMI incluso cavo di collegamento RJ11 (3 m) sul connettore M12

L'Unità di controllo manuale MMI 2FX4520-0ER00 è un prodotto industriale puro (componente accessorio) che può essere utilizzato solamente insieme al CON-VERTITORE DI FREQUENZA. L'unità di controllo manuale MMI è collegata all'interfaccia integrata M12 del convertitore di frequenza. Tale unità di controllo manuale permette all'utente di programmare o visualizzare tutti i parametri del convertitore di frequenza. Su un unica UNITÀ DI CONTROLLO MANUALE possono essere memorizzati fino a 8 set dati completi che possono essere copiati anche su altri convertitori di frequenza. In alternativa al PC software gratuito è possibile eseguire una messa in servizio completa, non sono necessari segnali esterni.

10.3 Cavo di comunicazione PC, tipo USB sul connettore M12 (convertitore RS485/RS232 integrato)

In alternativa all'unità di controllo manuale MMI, il convertitore di frequenza può essere messo in funzione anche mediante un adattatore PC 2FX4521-0ER00 e il Software PC. È possibile scaricare e installare gratuitamente il Software dalla pagina web del produttore: www.gd-elmorietschle.com

Nel presente capitolo sono disponibili le informazioni in materia di Compatibilità elettromagnetica (CEM) e sulle rispettive normative e approvazioni attualmente in vigore.

Le informazioni sulle rispettive autorizzazioni riguardanti il convertitore di frequenza sono riportate sulla targhetta dati!

11.1 Classi limite CEM

Si prega di osservare che le classi limite CEM sono raggiunte solo mantenendo una frequenza di accensione standard (frequenza di clock) di 8kHz. In funzione del materiale di installazione utilizzato o in condizioni ambientali estreme può essere necessario l'utilizzo di filtri (anelli di ferrite). In caso di montaggio a parete, il cavo motore schermato (bilaterale, ampio) non deve superare i limiti ammessi (max. 3 m)!

Per un Cablaggio in conformità con le normative CEM è necessario utilizzare inoltre collegamenti a vite CEM su entrambe le parti (lato motore e lato convertitore di frequenza).

AVVISO

In una zona residenziale questo prodotto può causare interferenze radio che potrebbero richiedere misure per la soppressione delle interferenze.

11.2 Classificazione in conformità IEC/EN 61800-3

Per ogni ambiente, la categoria di convertitori di frequenza definisce i metodi generici standard di prova e gravità, che sono da osservare.

Definizione ambiente

Primo ambiente (Zona residenziale, commerciale e di affari):

Tutte le "zone" fornite mediante una connessione pubblica a bassa tensione, qua-

- Zone residenziali, ad es. case, condomini, ecc.
- Commercio al dettaglio, ad es. negozi, supermercati
- Istituzioni pubbliche, ad es. teatri, stazioni
- Zone esterne,a d es. distributori di carburante e parcheggi
- Industria leggere, ad es. officine, laboratori, piccole imprese

Secondo ambiente (Industria):

Ambiente industriale con una rete di alimentazione propria che è separata da un trasformatore dalla rete pubblica a bassa tensione.

11.3 Normative e direttive

Applicate in modo specifico:

- Le direttive sulla compatibilità elettromagnetica (direttiva 2004/108/CE del Consiglio EN 61800-3:2004)
- la Direttiva sulla bassa tensione (direttiva 2006/95/CE del Consiglio EN 61800-5-1:2003)
- Elenco normativa prodotto



11.4 Autorizzazione UL

11.4.1 UL Specification (English version)

Maximum Ambient Temperature (without models Suffix S10):

Electronic	Adapter	Ambient	Suffixe
INV MA 2 0.37	ADP MA WDM	45° C	-
INV MA 2 0.55	ADP MA WDM	45° C	-
INV MA 2 0.75	ADP MA WDM	45° C	-
INV MA 2 1.10	ADP MA WDM	40° C	-
INV MA 4 1.50	ADP MA WDM	40° C	-
INV MB 4 2.2	ADP MB WDM	45° C	-
INV MB 4 3.0	ADP MB WDM	40° C	-
INV MB 4 4.0	ADP MB WDM	35° C	-
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	40° C	Gx0
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	35° C	Gx0
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	55° C	Gx1
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	50° C	Gx1
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	50° C	Gx2
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	45° C	Gx2
INV MD 4 11.0	ADP MD WDM	55° C	-
INV MD 4 15.0	ADP MD WDM	50° C	-
INV MD 4 18.5	ADP MD WDM	40° C	-
INV MD 4 22.0	ADP MD WDM	35° C	-

Maximum Surrounding Temperature:

Electronic	Adapter	Ambient	Suffixe
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	40° C	S10
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	35° C	S10

Required Markings

Enclosure intended for use with field-installed conduit hubs, fittings or closure plates UL approved in accordance to UL514B and CSA certified in accordance to C22.2 No. 18, environmental Type 1 or higher.

The INVEOR INV MC 4 with suffix S10 is for use in Pollution Degree 2 only.

Internal Overload Protection Operates within 60 seconds when reaching 150 % of the Motor Full Load Current

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5 kA rms symmetrical amperes, 230 Volts for INV Mx 2 or 480 Volts for INV Mx 4, maximum when protected by fuses.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/50 A for INV MA 2 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/10 A for INV MA 4 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/30 A for INV MB 4 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/30 A for INV MC 4 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/70 A for INV MD 4 only.

Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes.

All wiring terminals marked to indicate proper connections for the power supply, load and control circuitry.

The tightening, torque to connect the motor terminals, is 26.55 lB/in (size A to C) and 5.31 lb/in to connect the PTC (in all sizes).

Instruction for operator and servicing instructions on how to mount and connect the products using the intended motor connection adapter, please see Installing the drive controller integrated in the motor [→ 18] and Adapter plates [→ 68] in the operating manual.

Use 75° C copper wires only.

Drives do not provide over temperature sensing.

For Mx 4 used in Canada: TRANSIENT SURGE SUPPRESSION SHALL BE INSTALLED ON THE LINE SIDE OF THIS EQUIPMENT AND SHALL BE RATED 277 V (PHASE TO GROUND), 480 V (PHASE TO PHASE), SUITABLE FOR OVERVOLTAGE CATEGORY III, AND SHALL PROVIDE PROTECTION FOR A RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE PEAK OF 2.5 kV

Maximum Surrounding Temperature (sandwich version):

Electronic	Overall heatsink dimensions	Surroun- ding	Suffix
INV MA 2 0.37	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 0.55	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 0.75	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 1.10	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 4 0.55	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 0.75	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 1.10	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 1.50	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MB 4 2.2	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MB 4 3.0	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MB 4 4.0	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MC 4 5.5	(216x83x300) mm	65° C	Gx3
INV MC 4 7.5	(216x83x300) mm	65° C	Gx3
INV MD 4 11.0	to be defined	to be defi- ned	Gx3
INV MD 4 15.0	to be defined	to be defi- ned	Gx3
INV MD 4 18.5	to be defined	to be defi- ned	Gx3
INV MD 4 22.0	to be defined	to be defi- ned	Gx3

11

Autorizzazioni, direttive e norme



CONDITIONS OF ACCEPTABILITY:

Use - For use only in complete equipment where the acceptability of the combination is determined by Underwriters Laboratories Inc.

- These drives are incomplete in construction and have to be attached to an
 external heatsink in the end-use. Unless operated with the heatsink as noted
 in item 2 of the conditions of acceptability below, temperature test shall be
 conducted in the end-use.
- 2. Temperature test was conducted with drive installed on aluminum heatsink, overall dimensions and ribs shape as outlined below:
- 3. Suitability of grounding for the combination of drive and heatsink needs to be verified in accordance with the end-use standard.
- 4. Temperature test was not conducted on models INV MD 4. Suitability of drive heatsink combination shall be determined by subjecting to temperature test in the end-use.

Required Markings

Internal Overload Protection Operates within 60 seconds when reaching 150 % of the Motor Full Load Current.

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5 kA rms symmetrical amperes, 230 Volts for INV Mx 2 or 480 Volts for INV Mx 4, maximum when protected by fuses.

"Warning" – Use fuses rated 600 V/50 A for INV MA 2 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/10 A for INV MA 4 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/30 A for INV MB 4 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/30 A for INV MC 4 only.

"Warning" - Use fuses rated 600 V/70 A for INV MD 4 only.

Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes.

All wiring terminals marked to indicate proper connections for the power supply, load and control circuitry.

Instruction for operator and servicing instructions on how to mount and connect the products using the intended motor connection adapter, please see Installing the drive controller integrated in the motor [→ 18] and Adapter plates [→ 68] in the operating manual.

Use 75° C copper wires only.

Drives do not provide over temperature sensing.

For use in Pollution degree 2 only.

For Mx 4 used in Canada: TRANSIENT SURGE SUPPRESSION SHALL BE IN-STALLED ON THE LINE SIDE OF THIS EQUIPMENT AND SHALL BE RATED 277 V (PHASE TO GROUND), 480 V (PHASE TO PHASE), SUITABLE FOR OVER-VOLTAGE CATEGORY III, AND SHALL PROVIDE PROTECTION FOR A RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE PEAK OF 2.5 kV



11.4.2 Homologation CL (Version en française)

Température ambiante maximale (sans modèles suffixe S10):

Électronic	Adaptateur	Ambiante	Suffixe
INV MA 2 0.37	ADP MA WDM	45° C	-
INV MA 2 0.55	ADP MA WDM	45° C	-
INV MA 2 0.75	ADP MA WDM	45° C	-
INV MA 2 1.10	ADP MA WDM	40° C	-
INV MA 4 1.50	ADP MA WDM	40° C	-
INV MB 4 2.2	ADP MB WDM	45° C	-
INV MB 4 3.0	ADP MB WDM	40° C	-
INV MB 4 4.0	ADP MB WDM	35° C	-
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	40° C	Gx0
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	35° C	Gx0
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	55° C	Gx1
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	50° C	Gx1
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	50° C	Gx2
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	45° C	Gx2
INV MD 4 11.0	ADP MD WDM	55° C	-
INV MD 4 15.0	ADP MD WDM	50° C	-
INV MD 4 18.5	ADP MD WDM	40° C	-
INV MD 4 22.0	ADP MD WDM	35° C	-

Température environnante maximale :

Électronic	Adaptateur	Ambiante	Suffixe
INV MC 4 5.5	ADP MC WDM	40° C	S10
INV MC 4 7.5	ADP MC WDM	35° C	S10

Mentions requises

Boîtier prévu pour une utilisation avec entrées de conduit filetées installées sur le terrain, raccords ou plaques d'obturation approuvées UL conformément à UL514B et certifiées CSA conformément à C22.2 No. 18, étiquetage environnemental de type 1 ou plus.

Le variateur INVEOR INV MC 4 avec le suffixe S10 est exclusivement conçu pour une utilisation en environnement de degré de pollution 2.

La protection interne contre les surcharges se met en marche en l'espace de 60 secondes une fois 150 % du courant nominal du moteur atteints

Convient pour une utilisation sur un circuit capable de livrer pas plus de 5 kA ampères symétriques rms, 230 volts pour INV Mx 2 ou 480 volts pour INV Mx 4 maximum en cas de protection par fusibles.

- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/50 A pour INV MA 2 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/10 A pour INV MA 4 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/30 A pour INV MB 4 uniquement.
- $^{\rm w}$ Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/30 A pour INV MC 4 uniquement.



« Avertissement » – Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/70 A pour INV MD 4 uniquement.

La protection intégrée contre les courts-circuits à semi-conducteur n'assure pas la protection du circuit de dérivation. Le circuit de dérivation doit être protégé conformément aux instructions du fabricant, au code national d'électricité et à tout autre code local additionnel.

Toutes les bornes de câblage avec repères pour les connexions correctes pour l'alimentation électrique, la charge et les circuits de commande.

Le couple de serrage pour la connexion des bornes du moteur est de 26,55 lb/in (taille A à C) et de 5,31 lb/in pour la connexion CTP (toutes les tailles).

Pour les instructions destinées à l'opérateur et les instructions de service relatives au montage et à la connexion des produits à l'aide de l'adaptateur de connexion du moteur prévu à cet effet, voir les Installation du régulateur d'entraînement intégré au moteur [→ 18] et Plaques adaptatrices [→ 68] contenus dans le Manuel d'utilisation.

Utiliser uniquement des câbles en cuivre 75° C.

Les entraînements ne permettent pas la détection de surtempérature.

Concernant le Mx 4 utilisé au Canada : LA SUPPRESSION DE TENSION TRANSITOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE CÔTÉ LIGNE DE CET ÉQUIPEMENT ET AVOIR UNE VALEUR NOMINALE DE 277 V (PHASE-TERRE), 480 V (PHASE-PHASE), EN COMPATIBILITÉ AVEC LA CATÉGORIE DE SURTENSION III, ET DOIT OFFRIR UNE PROTECTION CONTRE UN PIC DE TENSION ASSIGNÉE DE TENUE AUX CHOCS DE 2,5 kV

Température environnante maximale (version sandwich):

Électronic	Dimensions hors tout du dissipateur	Environ- nante	Suffixe
INV MA 2 0.37	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 0.55	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 0.75	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 2 1.10	(150x27x210) mm	50° C	Gx3
INV MA 4 0.55	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 0.75	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 1.10	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MA 4 1.50	(150x27x210) mm	65° C	Gx3
INV MB 4 2.2	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MB 4 3.0	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MB 4 4.0	(200x40x250) mm	60° C	Gx3
INV MC 4 5.5	(216x83x300) mm	65° C	Gx3
INV MC 4 7.5	(216x83x300) mm	65° C	Gx3
INV MD 4 11.0	to be defined	to be defi- ned	Gx3
INV MD 4 15.0	to be defined	to be defi- ned	Gx3
INV MD 4 18.5	to be defined	to be defi- ned	Gx3
INV MD 4 22.0	to be defined	to be defi- ned	Gx3

CONDITIONS D'ACCEPTABILITÉ:

Utilisation - Réservé à une utilisation dans un équipement complet pour lequel l'acceptabilité de la combinaison est déterminée par Underwriters Laboratories Inc.

- Ces entraînements sont incomplets et doivent être raccordés à un dissipateur externe en utilisation finale. Sauf en cas d'utilisation avec dissipateur comme mentionné au point 2 des conditions d'acceptabilité ci-dessous, il est conseillé d'effectuer un test de température en utilisation finale.
- 2. Le test de température a été effectué avec un entraînement installé sur un dissipateur en aluminium, dimensions hors tout et forme d'ailettes comme indiqué ci-dessous :
- 3. La possibilité de mise à la terre de la combinaison entraînement et dissipateur doit être vérifiée conformément à la norme d'utilisation finale.
- 4. Le test de température n'a pas été conduit sur les modèles INV MD 4. Déterminer si la combinaison entraînement dissipateur est appropriée à l'aide d'un test de température en utilisation finale.

Mentions requises

La protection interne contre les surcharges se met en marche en l'espace de 60 secondes une fois 150 % du courant nominal du moteur atteints.

Convient pour une utilisation sur un circuit capable de livrer pas plus de 5 kA ampères symétriques rms, 230 volts pour INV Mx 2 ou 480 volts pour INV Mx 4 maximum en cas de protection par fusibles.

- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/50 A pour INV MA 2 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/10 A pour INV MA 4 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/30 A pour INV MB 4 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/30 A pour INV MC 4 uniquement.
- « Avertissement » Utiliser des fusibles d'une valeur nominale de 600 V/70 A pour INV MD 4 uniquement.

La protection intégrée contre les courts-circuits à semi-conducteur n'assure pas la protection du circuit de dérivation. Le circuit de dérivation doit être protégé conformément aux instructions du fabricant, au code national d'électricité et à tout autre code local additionnel.

Toutes les bornes de câblage avec repères pour les connexions correctes pour l'alimentation électrique, la charge et les circuits de commande.

Pour les instructions destinées à l'opérateur et les instructions de service relatives au montage et à la connexion des produits à l'aide de l'adaptateur de connexion du moteur prévu à cet effet, voir les Installation du régulateur d'entraînement intégré au moteur [→ 18] et Plaques adaptatrices [→ 68] contenus dans le Manuel d'utilisation.

Utiliser uniquement des câbles en cuivre 75° C.

Les entraînements ne permettent pas la détection de surtempérature.

Réservé exclusivement à une utilisation en environnement de pollution de degré 2.

Concernant le Mx 4 utilisé au Canada: LA SUPPRESSION DE TENSION TRANSITOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE CÔTÉ LIGNE DE CET ÉQUIPEMENT ET AVOIR UNE VALEUR NOMINALE DE 277 V (PHASE-TERRE), 480 V (PHASE-PHASE), EN COMPATIBILITÉ AVEC LA CATÉGORIE DE SURTENSION III, ET DOIT OFFRIR UNE PROTECTION CONTRE UN PIC DE TENSION ASSIGNÉE DE TENUE AUX CHOCS DE 2,5 kV



www.gd-elmorietschle.de er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver Deutschland GmbH

Industriestraße 26 97616 Bad Neustadt · Deutschland Tel. +49 9771 6888-0 Fax +49 9771 6888-4000 Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58 79650 Schopfheim · Deutschland Tel. +49 7622 392-0 Fax +49 7622 392-300



Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver's Industrial Products Group and part of Blower Operations.